

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2819

Página 1 de 1

Fecha: 11/04/2023

Hora: 01:55 pm

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 11/04/2023 10:00:48 Prometido : 11/04/2023 18:00:44

Cliente : ARTURO MANUEL ALVARADO LORENZO Ced/Rif : V-19686810

Tifs.: MOV (0424) 5321050

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE1PD914061 Carrocería: LS5A2ASE1PD914061 Motor: N3CT515895 Placa: AC257FL

Kmts.: 5263 Fecha Venta: 18/10/2022 Color: PLATA Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE1PD914061

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (251) 5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Mano de Obra</u>			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30

Percepción del Cliente -

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022


LS5A2ASE1PD914061


Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00

SIN DETALLES

OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente