



ANDINA

MOTOR'S, C. A.
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00- 003684

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

Condición de Pago: Crédito

FACTURA Nro. 0000003408

Emisión: 25/04/2023

Vencimiento: 25/04/2023

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

| Código | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Total |
|--|--------------|----------|---------------------------------|-----------|
| REP | Repuesto | 1,00 | 37.660,52 | 37.660,52 |
| MO | Mano de Obra | 1,00 | 14.768,82 | 14.768,82 |
| Tasa de cambio aplicada 1 BS USD = 24,6147 según la tasa del BCV al 25-04-2023, PROV Nro. 0071 | | | | |
| Subtotal USD: | | 2.130,00 | Subtotal BS: | 52.429,34 |
| Monto Exento USD: | | 0,00 | Monto Exento BS: | 0,00 |
| Base Imponible IVA (16,00%) USD: | | 2.130,00 | Base Imponible IVA (16,00%) BS: | 52.429,34 |
| IVA 16,00% USD: | | 340,80 | IVA 16,00% BS: | 8.388,69 |
| Total Neto Factura USD: | | 2.470,80 | Total Neto Factura BS: | 60.818,03 |
| Base Imponible IGTF (3%) USD: | | 0,00 | Base Imponible IGTF (3%) BS: | 0,00 |
| IGTF 3% USD: | | 0,00 | IGTF 3% BS: | 0,00 |
| Monto Total a Pagar USD: | | 2.470,80 | Monto Total a Pagar BS: | 60.818,03 |

Son: SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO BS CON 03/100 CENTIMOS

SRG:500000001595



ANDINA
MOTOR'S, C. A.
RIF. J-50084357-7



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Placa | N° Póliza | Fecha Via | Nombre del Cliente | N° Cédula Identidad - RIF | Nro. |
| A58E1A | | 20211407-14 | JOSÉ OSCAR DURAN MEDINA | V334353180 | 50000001595 |
| Modelo Vehículo | Año del Modelo | Fecha Creación | Kilometraje | Dirección | Nro. De Autorización |
| F704X4 | 2021 | 2023-04-12 | 94362 | 0414-6806315 | AG230425RMR61637 |
| VIN - Serial Completo | Fecha de Salida | Ciudad | Estado | Teléfonos | Fecha Autorización |
| LSCBBZZT9MG696410 | 2023-04-25 | | | 0414-6806315 | 2023-04-25 |
| Concesionario | | | Código | Código (s) Técnico (s) | Ciudad |
| ANDINA MOTORS CA | | | CHAM006 | | |

Descripción de la Falla
 SE REALIZA REVISIÓN Y SE OBSERVA * ADMISION CONTAMINADA DE ACEITE * SENSOR MAP CON RASTROS DE ACEITE * PCV NUEVA * TURBO NUEVO SE MIDE COMPRESION Y SE OBTIENE CIL1: 300 CIL2:300 CIL3:290 CIL4:290 PESE A QUE LAS COMPRESIONES ESTAN DENTRO DEL RANGO NORMAL CLIENTE REPORTA QUE LE CONSUME ACEITE Y YA LO HABIA REPORTADO POR CHANGAN BARQUISIME TO SE CONSULTA CASO CON SR RICHARD CAMEJO Y SE AUTORIZA A DESMONTAR MOTOR SE CUBRIRA GTAI POR REPUESTOS Y MO, CLIENTE DEBERA PAGAR CONSUMIBLES Y ADICIONALES

| ITEM | REFERENCIA | SERIAL | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|---------------|--------|------|--|----------|--------|-----------------|
| 1 | 1004060ANA | | R | PISTON STD CHANGAN F70 | 4.00 | 61.00 | 244.00 |
| 2 | 1005100RAA | | R | CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70 | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| 3 | 1007100RAA | | R | MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70 | 6.00 | 32.00 | 192.00 |
| 4 | 1011100RAA | | R | BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70 | 1.00 | 88.00 | 88.00 |
| 5 | 3541100RAA | | R | BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70 | 1.00 | 124.00 | 124.00 |
| 6 | 1002011RAAA | | R | CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70 | 4.00 | 55.00 | 220.00 |
| 7 | 1004018ANA | | R | CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70 | 8.00 | 06.00 | 48.00 |
| 8 | J1005201RAA | | R | JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 9 | PJ201005-0101 | | R | JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70 | 1.00 | 152.00 | 152.00 |
| 10 | 1000000RAA | | R | JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| 11 | 1002033RAA | | R | SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70 | 4.00 | 08.00 | 32.00 |
| 12 | CH27 | | M | CAMBIAR EL ACEITE MOTOR | 0.40 | 15.00 | 06.00 |
| 13 | CH31 | | M | CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR | 0.70 | 15.00 | 10.50 |
| 14 | P20101001 | | M | EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN | 7.70 | 15.00 | 115.50 |
| 15 | P20101004 | | M | PISTÓN | 7.70 | 15.00 | 115.50 |
| 16 | P20101016 | | M | CIGÜENAL | 7.70 | 15.00 | 115.50 |
| 17 | P20101021 | | M | CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE | 3.10 | 15.00 | 46.50 |
| 18 | P20101026 | | M | CUBIERTA DE CADENA | 3.20 | 15.00 | 48.00 |
| 19 | P20101028 | | M | SELLO DE ACEITE DELANTERO | 0.80 | 15.00 | 12.00 |
| 20 | P20101034 | | M | JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS | 1.00 | 15.00 | 15.00 |
| 21 | P20101035 | | M | JUNTA DE CULATA | 7.00 | 15.00 | 105.00 |
| 22 | P20101038 | | M | TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS | 0.70 | 15.00 | 10.50 |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | 2,130.00 |

SRG AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado:

OTRAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente de Servicio:
 Gte. de Administración:

Gerente de Servicio: _____ Fecha de Registro en el Sistema: 2023-04-12
 Gerente de Reparaciones: _____

ANDINA MOTORS CA
 RIF J 500643577

ILLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN
 CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.
 AGENTADO Y FIRMADO:
 FECHA DE FIRMA: 05/04/23

Total Mano de Obra: 600.00
 Total Repuestos: 1,530.00
 Total Otros Gastos: 00.00
 Sub-Total: 2,130.00
 Impuesto: 340.80
 Total General: 2,470.80

52.429,34

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1878

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 12/04/2023 11:56:37 Prometido: 12/04/2023 19:00:00

Cliente: JOSÉ OSCAR DURAN MEDINA Ced/Rif: V-33435318

Tifs.: MOV (0424) 6259721 ,OFI ()

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T9MG696410 Motor: 15-35120001 Placa: A58EV1A

Kmts.: 94362 Fecha Venta: 13/04/2022 Color: BLANCO Año: 2021

Asesor: NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN


Tifs.:

| Tipo | Código | Descripción | Cantidad |
|------------------------|---------------|--|----------|
| Garantía Planta | | | |
| Repuestos | | | |
| REP | 3541100RAA | BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70 | 1,00 |
| REP | 1002011RAAA | CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70 | 4,00 |
| REP | 1002033RAA | SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (DIAM. 0.20) | 4,00 |
| REP | J1005201RAA | JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70 | 1,00 |
| REP | 1004060ANA | PISTON STD CHANGAN F70 | 4,00 |
| REP | 1000000RAA | JUEGO DE EMPAQUE F70 | 1,00 |
| REP | 1004018ANA | CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70 | 8,00 |
| REP | 1011100RAA | BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70 | 1,00 |
| REP | PJ201005-0101 | JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70 | 1,00 |
| REP | 1005100RAA | CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70 | 1,00 |
| REP | 1007100RAA | MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70 | 6,00 |

| | | | |
|---------------------|-----------|--|------|
| Mano de Obra | | | |
| MO | P20101004 | PISTÓN | 7,70 |
| MO | CH31 | CAMBIAR REFRIGERANTE | 0,70 |
| MO | CH27 | CAMBIAR EL ACEITE | 0,40 |
| MO | P20101001 | EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN | 7,70 |
| MO | P20101016 | CIGÜEÑAL | 7,70 |
| MO | P20101021 | CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE | 3,10 |
| MO | P20101026 | CUBIERTA DE CADENA | 3,20 |
| MO | P20101028 | SELLO DE ACEITE DELANTERO | 0,80 |
| MO | P20101034 | JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS | 1,00 |
| MO | P20101035 | JUNTA DE CULATA | 7,00 |
| MO | P20101038 | TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS | 0,70 |

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA PERDIDA DE FUERZA
VEHICULO PRESENTA CONSUMO DE ACEITE



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente