

Barquisimeto, 18 de Octubre del 2022.

**INFORME TÉCNICO**

El día 18 de Octubre de 2022 se recibieron 4 inyectores a nombre de **INVERSIONES MULTINACIONAL CHANGAN BARQUISIMETO; RIF: J500437005 (HS23760)** con las siguientes características:

**Inyectores:**

**Nro. De parte:** 0 445 110 919

**Marca:** BOSCH

**Tipo:** CRIN

**Serial:**

**Iny. Nro. 1:** 6H664IB

**Iny. Nro. 2:** AR1K5WC

**Iny. Nro. 3:** 8ISGASE

**Iny. Nro. 4:** 8RZR7EA

**Placa:** A59DO2M

Luego de una exhaustiva revisión de inyectores, se determinó lo siguiente:

<b>NRO INYECTOR</b>	<b>DIAGNOSTICO</b>
<b>1:6H664IB</b>	Inyectan pero no mantienen presión, la presión cae muy rápida, mucho retorno. Combustible interno del inyector oscuro. Inyector No operativo.
<b>2:AR1K5WC</b>	Inyectan pero no mantienen presión, la presión cae muy rápida, mucho retorno. Combustible interno del inyector oscuro. Inyector No operativo.
<b>3:8ISGASE</b>	Inyectan pero no mantienen presión, la presión cae muy rápida, mucho retorno. Combustible interno del inyector oscuro. Inyector No operativo.
<b>4:8RZR7EA</b>	Inyectan pero no mantienen presión, la presión cae muy rápida, mucho retorno. Combustible interno del inyector oscuro. Inyector No operativo.

En conclusión, tapados en las toberas, las válvulas se encuentran pegadas por contaminación se recomienda la reconstrucción completa, sustituyendo cada uno de los componentes dañados, mantenimiento y calibración de inyectores. **NO OPTIMOS PARA MONTAR EN EL VEHICULO.**

Así mismo se recomienda realizar limpieza profunda del sistema de alimentación de combustible (tanque, mangueras, base de filtro, riel común, tuberías, cánulas, etc) y sustitución de filtros de combustibles (el sistema Common Rail solo admite **filtros originales** o reemplazos que cumplan con las especificaciones del fabricante).








**ANNA GATTI**  
**COORDINADOR DE TALLER**

**Dirección:** Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

**Tel:** 0251 2374911

**E-mail:** [dieseline1@gmail.com](mailto:dieseline1@gmail.com) Instagram: @dieselinevzla


**EVIDENCIA FOTOGRAFICAS: SEÑAL DE AGUA EN EL COMBUSTIBLE**



Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251 2374911





E-mail: [dieseline1@gmail.com](mailto:dieseline1@gmail.com) Instagram: @dieselinevzla



Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251 2374911

E-mail: [dieseline1@gmail.com](mailto:dieseline1@gmail.com) Instagram: @dieselinevzla



Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251 2374911

E-mail: [dieseline1@gmail.com](mailto:dieseline1@gmail.com) Instagram: @dieselinevzla