

HISTORIAL PAPIPET C.A

	SERVICIO	KMS REALIZADO	FECHA DEL SERVICIO	FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE	DIAGNOSTICO
Placa: A72AU9T Modelo: KAICENE F70 4X2 Kms. Actual 106.226	5,000	5,205	18/11/21	EVALUAR UNIDAD, MEDIR COMPRESIONES , CLIENTE MANIFIESTA CUESTA PARA ENCENDER , TIENE UN BOTE POR LA PCV , TIENE CONTAMINACION EN EL SISTEMA	Cilindro N° 1 compresión de 260psi. Cilindro N° 2 compresión de 300psi. Cilindro N° 3 compresión de 280psi Cilindro N° 4 compresión de 220 psi. Se recomienda desmontar el motor para diagnosticar daños internos, la reprogramacion fue realizada en el mes de marzo con 100.606 kms.
	10,000	10,143	14/12/21		
	15,000	15,500	24/01/21		
	20,000	20,000	21/02/22		
	25,000	26,000	22/03/22		
	30,000	32,113	18/04/22		
	35,000				
	40,000	40,901	23/05/22		
	45000				
	50000	52,350	11/07/22		
	55000				
	60000				