

## HISTORIAL AGROPECUARIA LA BARREREÑA

	SERVICIO	KMS REALIZADO	FECHA DEL SERVICIO	FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE	DIAGNOSTICO
Placa: A50AU7T Modelo: KAICENE F70 4X4 Kms. Actual 78.983	5,000	6,698	19/05/21	CLIENTE MANIFIESTA QUE VEHICULO PRESENTA BOTE DE ACEITE COMO SI FUERA POR EL FILTRO DE GASES, ESTA MANCHANDO EL PISO	Cilindro N° 1 compresión de 230psi. Cilindro N° 2 compresión de 190psi. Cilindro N° 3 compresión de 200psi Cilindro N° 4 compresión de 180 psi.  Se recomienda desmontar el motor para diagnosticar daños internos, la reprogramacion fue realizada en el mes de diciembre del 2022.
	10,000				
	15,000	14,215	21/07/21		
	20,000	19,540	15/06/21		
	25,000	27,075	12/11/21		
	30,000				
	35,000	35,000	24/01/22		
	40,000	43,000	01/04/22		
	45000				
	50000	50,000	10/06/22		
	55000	57,000	29/07/22		
60000	63,300	05/10/22			