

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 26/04/2023  
Hora: 07:50 am  
WILGOSUELLINA SANCHEZ

Orden de Servicio Nro. S1 - 2931

Procedencia Cliente Emisión: 26/04/2023 07:24:12 Prometido: 26/04/2023 15:24:04

Cliente: FRANCISCO JOSE SOTO AGUILAR Ced/Rif: V-4658103

Tifs: MOV (0414) 3506323

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASEXND919353 Carrocería: LS5A2ASEXND919353 Motor: M3CT534745 Placa: AD073EF

Km/s: 4015 Fecha Venta: 28/04/2022 Color: GRIS Año: 2022 Chasis: LS5A2ASEXND919353

Asesor: WILGOSUELLINA SANCHEZ


Tifs: MOV (251) 5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Cliente</u>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40

Percepción del Cliente

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODEOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022

LS5A2ASEXND919353



Estado del vehículo

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Buena	0.00
ALFOMBRAS	Buena	0.00
ANTENA DE RADIO	Buena	0.00
CD	Buena	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Buena	0.00
ENCENDEDOR	Buena	0.00
EXTINGUIDOR	Buena	0.00
GATO	Buena	0.00
HERRAMIENTAS	Buena	0.00

OBSERVACIONES CALIBRACION DE BUJIAS

*Wilgosuelina*  
Asesor de Servicio o Garantía

*[Firma]*  
Aprobado por el cliente