

CALLE 20 ENTRE AV 15 Y 15A-1 LOCAL MILLENNIUM SECTOR CANCHANCHA
 CHONGQINGCARS@GMAIL.COM
 @CHANGANAUTOMARACAIBO
 04246013926 / 04246883068

SERVICIO
FACTURA Nro. 1846

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 21/06/2023

Vencimiento: 21/07/2023

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.
CI/Rif: J-50025049-5
Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUUY.VENEZUELA.
Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	40.622,55	40.622,55
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	1.771,53	1.771,53
MO	Mano de Obra	1,00	16.352,57	16.352,57

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 27,2543 según la tasa del BCV al 21-06-2023, PROV Nro. 0071

Subtotal USD:	2.155,50	Subtotal BS:	58.746,65
Monto Exento USD:	0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:	2.155,50	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	58.746,65
IVA 16,00% USD:	344,88	IVA 16,00% BS:	9.399,46

Total Neto Factura USD:	2.500,38	Total Neto Factura BS:	68.146,11
-------------------------	----------	------------------------	-----------

Son : SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS BS CON 11/100 CENTIMOS
FACTURA DE RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000001845 (O/S 2063) SEGUN AUTORIZACION AG230621RCMTRV01887

 Empresa


chongqing cars c.a.
 J-50133409-9

Cliente

 LITO MANSAL C.A. R.I.F. J-30496161-8 Avenida 3E No.80-26 Edif. MANSAL Centro Gráfico del Zulia, Planta Baja Maracaibo, Edo. Zulia-Venezuela Teléfono: 7915716-7938440-7920440. Cantidad de Formas Libres emitidas 1000
 Fecha: 15-05-2023 Desde el No. de Control 00 - 0002001 Hasta el No. de Control 00 - 0003000. Autorizado según Providencia No. Seniat 04/00410 del 28 / 02 / 2008 - Región Zuliana.

ORIGINAL



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	A08CSAD	Nombre del Cliente	GANADERIA EL GIRASOL, C.A	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
Modelo Vehículo	F70424	Fecha Via	2022906-09	J-30301610-3	500000001845
VIN - Serial Completo	LSGBBZTXNG602469	Año del Modelo	2022	Dirección	Nro. De Autorización
Concesionario	CHONGQING CARS CA	Fecha de Salida	2023-05-05	29635	AG230621RCMTRV01887
Descripción de la Falla	VEHICULO EVALUADO EN CONJUNTO CON JEFE DE TALLER, EN LA CUAL SE EVIDENCIA BAJA COMPRESION EN LOS CUATRO CILINDROS. POR LO QUE SE RECOMIENDA DESMONTAR E MOTOR PARA DESARMAR Y REPARAR	Ciudad	S/D	Estados	Fecha Autorización
		Código	CHCH010	0412-1001585	2023-06-21
		Código (s) Técnico (s)			Ciudad
					S/D

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002011RAAA	FACTURA * 0000007098	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
2	J1005201RAA	FACTURA * 0000007098	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	77.00	77.00
3	1004018ANA	FACTURA * 0000007098	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	06.60	52.80
4	1005250RAA	FACTURA * 0000007098	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	110.00	330.00
5	1011100RAA	FACTURA * 0000007098	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
6	1005013RAA	FACTURA * 0000007098	R	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VAGIO F70	1.00	38.50	38.50
7	1005100RAA	FACTURA * 0000007098	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	176.00	176.00
8	P201005-0101	FACTURA * 0000007098	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
9	1000000RAA	FACTURA * 0000007098	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
10	F1012100RAA	FACTURA *	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	06.00	06.00
11	1300156		C	REFRIGERANTE	1.00	12.60	12.60
12	1300156		C	SILICON	1.00	01.60	01.60
13	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	1.00	15.00	15.00
14	P20101016		M	CIGUENAL	7.70	15.00	115.50
15	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	7.70	15.00	115.50
16	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	3.10	15.00	46.50
17	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	7.00	15.00	105.00
18	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.70	15.00	10.50
19	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.40	15.00	6.00
20	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.70	15.00	10.50
21	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	0.80	15.00	12.00
22	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	1.00	15.00	15.00
23	P20101004		M	PISTÓN	3.20	15.00	48.00
24	1300156		C	ACEITE	7.70	15.00	115.50
25	1300002		T	SERVICIO A TAPA DE COMPRESION	7.00	10.00	70.00
					1.00	65.00	65.00
					SUMATORIA TOTAL		2,155.50

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar el vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado:

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente de Servicio:
 Gerente de Administración:
 Fecha de Registro en el Sistema: 2023-05-05

CHONGQING CARS CA
 RIF: 21504931999

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

500000001845

Total Mano de Obra: 600.00
 Total Repuestos: 1,406.30
 Total Otros Gastos: 149.20
 Sub-Total: 2,155.50
 Impuesto: 344.88
 Total General: 2,500.38