



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
 Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y Avenida Venezuela, Local NRO. S/N, Zona Este Barquisimeto, Lara, Zona Postal 3001
 +58 (424) 532.1072
 inversionesmultinacional@gmail.com

Nº: _____

FORMA LIBRE

FACTURA Nro. 0000006712

SERVICIOS
 Condición de Pago: Crédito

Emisión: 09/06/2023

Vencimiento: 09/07/2023
 Días Crédito: 30


Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.
 Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUY, ZIP 3201.
 Teléfonos: MOV (0424) 5814147

CI/Rif: J-50025049-5

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1.00	37,820.19	37,820.19
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1.00	9,974.19	9,974.19
MO	Mano de Obra	1.00	16,114.26	16,114.26
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 26.8571 según la tasa del BCV al 09-06-2023, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:	2,379.58	Subtotal BS:	63,908.64	
Monto Exento USD:	0.00	Monto Exento BS:	0.00	
Base Imponible IVA (16.00%) USD:	2,379.58	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	63,908.64	
IVA 16.00% USD:	380.73	IVA 16.00% BS:	10,225.38	
Total Neto Factura USD:	2,760.31	Total Neto Factura BS:	74,134.02	
Base Imponible IGTF (3%) USD:	0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00	
IGTF 3% USD:	0.00	IGTF 3% BS:	0.00	
Monto Total a Pagar USD:	2,760.31	Monto Total a Pagar BS:	74,134.02	

Son: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BS CON 02/100 CENTIMOS

RECIBIDO
 Fecha: 12/06/2023



SRG 1810, REPARACION MOTOR

 Empresa

 Cliente

Nº DE CONTROL

00 - 007288

Placa	N° Placa	Fecha Vta	2021/20/22	TRANSPORTE MARIA MERCEDES, C.A.	N° Cédula Identidad - RIF	50000001812	Nro
Modelo Vehículo	ASSEVA	Fecha Creación	2021-05-16	Kilometraje	Dirección	122988183C11933	Nro. De Autorización
VIN - Serial Completo	L5CB2714M0565373	Fecha de Salida	2023-05-16	Estado	Telefonos	041-5274445	Fecha Autorización
Consesionario	INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	Código (s) Técnico (s)		Ciudad			

Descripción de la Falla
 EL TECNICO PROCEDIO A MEDIR COMPRESION DEL MOTOR POR EL EXCESO DE CONTAMINACION DE AGENTE QUE SE LOGRO APLICAR, LOS NIVELES ESTAN POR DEBAJO DEL RANGO PERMITIDO, SE DETALLAN A CONTINUACION CILINDRO N° 1249 P/L CILINDRO N° 2899/L CILINDRO N° 3566= CILINDRO N° 4


ITEM	REFERENCIA	SEÑAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1300002		T	AGENTE 10W30 SEMISINTETICO	05.10	5.00	25.60
2	1004102RAA		R	BOCINA DE BRAZO BIELA CHANGAN F70	4.00	6.65	26.60
3	1011100RAA		R	BOMBA DE AGENTE CHANGAN F70	1.00	88.90	88.90
4	1002011RAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	55.00	220.00
5	1004018RAA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	36.00	288.00
6	1005100RAA		R	CONJUNTO TRAS CONJUNTE CIGUEVAL F70	1.00	160.00	160.00
7	1012100RAA		R	FILTRO DE AGENTE CHANGAN F70	1.00	67.00	67.00
8	1020105-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	152.00	152.00
9	11005201RAA		R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/RECENTRAL CHANGAN	1.00	70.00	70.00
10	1000000RAA		R	JGO DE EMPACAMURAS CHANGAN F70	2.00	120.00	240.00
11	GB/TB794		R	PASADOR DE BANCADA CHANGAN F70	4.00	51.00	204.00
12	1004500RAA		R	PISTON STD CHANGAN F70	8.00	33.24	265.92
13	1300002		T	REFRIGERANTE ROJO	19.00	1.00	19.00
14	1002070RAAB		R	SELO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	4.00	16.00
15	1002034RAA		R	SELO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	1.00	67.00	67.00
16	1002033RAA		R	SELO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	3.00	88.00	264.00
17	1300002		T	SILICON GRIS	1.00	55.65	55.65
18	1300002		T	PULR CIGUEVAL	1.00	105.85	105.85
19	1300002		T	EL PRIMERO ANILLO DE PISTON	2.00	7.70	15.40
20	1300002		T	CIGUEVAL	3.10	15.00	46.50
21	1300002		T	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	2.00	15.00	30.00
22	1300002		T	JUNTA DE CULATA	0.70	15.00	10.50
23	1300002		T	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.40	15.00	6.00
24	CH27		M	CAMBIA EL AGENTE MOTOR	15.00	1.00	15.00
25	CH17		M	CAMBIA REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
26	P20101028		M	SELO DE AGENTE DELANTERO	1.00	15.00	15.00
27	P20101028		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	3.20	15.00	48.00
28	P20101028		M	CUBIERTA DE CABENA	7.70	15.00	115.50
29	P20101004		M	PISTON	1.00	264.43	264.43
30	1300002		T	MANUTENIMIENTO DE CAMARA			2,379.38

LEONAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
 50000001812
 CANTIDAD DEL SERVICIO EFECTUADO
 Centro que el vehículo emita después de haberse realizado por este concesionario y que no se haga cargo alguno por concepto de impuestos.
 ACEPTADO Y FIRMADO:
 Total Mano de Obra
 Total Repuestos
 Total Otros Gastos
 Sub-Total
 Impuesto

FECHA DE SALIDA:
 9/6/23

Gerente Repuestos
 2023/05/16
 Fecha de Registro en el sistema

RECIBIDO
 Fecha: 18/06/2023



INVERSIONES MULTINACIONAL C.A.
 SERVICIO
 INVERSIONES MULTINACIONAL C.A.

ATENCION AL CLIENTE
 - Para elegir las reparaciones arriba mencionadas.
 - Para poder ver el costo final de la reparación.
 - Para poder ver el estado de la reparación.
 - Para poder ver el estado de la reparación.
 - Para poder ver el estado de la reparación.