



ANDINA
MOTOR'S C. A.
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-003989

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 08 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

FACTURA Nro. 0000003692

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 24/05/2023

Vencimiento: 24/05/2023

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido o Razon Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

C/RIF: J-50025049-6

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARISTIDES BASTIDAS, YARACUAY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	52.930,71	52.930,71
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	2.600,15	2.600,15
MO	Mano de Obra	1,00	15.600,90	15.600,90
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 26,0015 según la tasa del BCV al 24-05-2023, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		2.735,68	Subtotal BS:	71.131,76
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		2.735,68	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	71.131,76
IVA 16,00% USD:		437,71	IVA 16,00% BS:	11.381,08
Total Neto Factura USD:		3.173,39	Total Neto Factura BS:	82.512,84
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:		0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:		3.173,39	Monto Total a Pagar BS:	82.512,84

Son: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE BS CON 84/100 CENTIMOS

SRG:50000001751



RIF. J-50084357-7

ORIGINAL BLANCO CLIENTE

GRAFORMAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local Nro. P/B Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida
Tel.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Seniat 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-003651 HASTA EL Nº 00-004150 - Fecha de Emisión 03-04-2023
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



REPUBLICA BOLIVIANA DE FIDEICOMISARIO

Placa	A07DP7K	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF
Modelo Vehículo	F704X4	Año del Modelo	2022	FRANCISCO MARIA FERNANDEZ LABARCA	V-7.778.223
VIN - Serial Completo	LSCBBZ275NG602329	Fecha de Salida	2023-05-24	Kilometraje	28187
Concesionario	ANDINA MOTORS CA	Fecha de Emisión	2023-05-17	Estado	28187
Descripción de la Falla	DUCTOS DE ADMISION CONTAMINADOS DE ACEITE SE MIDE COMPRESION SE OBTIENE CIL.1:200 CIL.2:220 CIL.3:200 CIL.4:200 SE DESMONTARA MOTOR PARA EVALUAR DAÑOS INTERNOS				

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2	1001100RAA	3541100RAA	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
3	1002011RAA1	1002011RAA1	R	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1.00	136.40	136.40
4	1004018ANA	1004018ANA	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
5	1005100RAA	1005100RAA	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	06.60	52.80
6	F1012100RAA	F1012100RAA	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	176.00	176.00
7	PJ201005-0101	PJ201005-0101	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
8	1000000RAA	1000000RAA	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
9	1004060ANA	1004060ANA	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
10	1002033RAA	1002033RAA	R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	67.10	268.40
11	1300156	1300156	C	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	08.80	35.20
12	1300156	1300156	C	ACEITE WOLF 10W30	6.00	06.32	37.92
13	1300156	1300156	C	REFRIGERANTE	3.00	13.42	40.26
14	CH27	CH27	M	SILICON	1.00	05.00	05.00
15	CH31	CH31	M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
16	P20101001	P20101001	M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
17	P20101004	P20101004	M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
18	P20101016	P20101016	M	PISTON	7.70	15.00	115.50
19	P20101021	P20101021	M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
20	P20101026	P20101026	M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
21	P20101028	P20101028	M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
22	P20101034	P20101034	M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
23	P20101035	P20101035	M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
24	P20101036	P20101036	M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
25	1300002	1300002	T	TAPA DE LA CÁMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
26	1124100ANA	1124100ANA	R	MANT CAMARA/LAVADO QUIMICO	1.00	100.00	100.00
				INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	2.00	275.00	550.00
SUMATORIA TOTAL						2.735.68	

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar el vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: _____

FORMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
 Gerente de Servicio: _____
 Gte. de Administración: _____

500000001751

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos seguro establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO:
 FECHA DE SALIDA: 24/05/23

ANDINA MOTORS CA
 RIF J 500843573 A

Total Mano de Obra: 600.00
 Total Repuestos: 1,952.50
 Total Otros Gastos: 183.18
 Sub-Total: 2,735.68
 Impuesto: 437.71
 Total General: 3,173.39

BI: 21,131,76 82