

HISTORIAL GUILLERMO LLAQUE

	SERVICIO	KMS REALIZADO	FECHA DEL SERVICIO	FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE	DIAGNOSTICO
Placa: A42BD4J Modelo: KAICENE F70 4X4 Kms. Actual 48.922	1.000	1.100	14/7/2021	CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA FUGA POR BOMBA DE AGUA, CUESTA MUCHO PARA ENCENDER EN FRIO Y EMANA MUCHO HUMO BLANCO Y PRENDE INESTABLE / FUGA DE GASOIL POR LA FLAUTA DE INYECTORES.	Cilindro N° 1 compresión de 220 psi Cilindro N° 2 compresión de 200 psi Cilindro N° 3 compresión de 200 psi Cilindro N° 4 compresión de 120 psi Se recomienda desmontar el motor para diagnosticar daños internos.
	5.000	5.165	27/8/2021		
	10.000	10.800	27/10/2021		
	15.000	16.000	21/12/2021		
	20.000	20.105	9/2/2022		
	25.000	25.000	4/4/2022		
	30.000	30.008	14/6/2022		
	35.000	34.000	10/8/2022		
	40.000	39.016	12/12/2022		
	45000	45.242	2/3/2023		
	50000				
	55000				
60000					