



WILGOSDELINA SANCHEZ <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

4 mensajes

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

30 de mayo de 2023, 11:44

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

Buenos dias anexo listado y fotos de repuestos requeridos para el vehículo a nombre de Agromax Industrias:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigüeñal
- 1 Estopera trasera de cigüeñal
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear camara
- Colocar bocina al cigüeñal

Nota: se recomienda pulir el cigüeñal ya que al desmontarlo se observó que la bocina del cigüeñal no está trabajando uniformemente, causando desgaste en la misma y rayadura en el cigüeñal .

NO CUBIERTO POR GARANTÍA

- 1 Kit de tiempo
- Mantenimiento del tanque de combustible
- 1 Filtro de aire de motor
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario

Chequear inyectores
Turbo
1 Kit de embrague (con desgaste)

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

----- Forwarded message -----

De: **Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Date: vie, 26 may 2023 a las 10:36

Subject: RE: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Adelante con el proceso. Desmonta para diagnosticar

--


Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.

Representante de Servicio

 **CHANGAN AUTO**

 **FOTON**

 +58 (412) 034.96.73

 represservicio2@apbgroup.net

 www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

 **APB**
G R O U P

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 15:40

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Asunto: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

Buenas tardes anexo RFG e historial de mantenimiento del vehículo F70 a nombre de Agromax Industrias el cual requiere de su autorización para desmontar motor para diagnosticar daños internos.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

20 archivos adjuntos



IMG-20230530-WA0025.jpg
102K



IMG-20230530-WA0026.jpg
60K




IMG-20230530-WA0027.jpg
39K



IMG-20230530-WA0028.jpg
75K



IMG-20230530-WA0029.jpg
66K



IMG-20230530-WA0030.jpg
47K



IMG-20230530-WA0031.jpg
61K



IMG-20230530-WA0032.jpg
37K



IMG-20230530-WA0033.jpg
73K




IMG-20230530-WA0034.jpg
82K



IMG-20230530-WA0035.jpg
84K



IMG-20230530-WA0036.jpg
85K



IMG-20230530-WA0037.jpg
74K



IMG-20230530-WA0038.jpg
87K



IMG-20230530-WA0039.jpg
93K



IMG-20230530-WA0040.jpg
83K



IMG-20230530-WA0041.jpg
81K



IMG-20230530-WA0042.jpg
87K



IMG-20230530-WA0043.jpg
95K



IMG-20230530-WA0044.jpg
89K

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

30 de mayo de 2023, 15:41

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

CC: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com

Buenas tardes anexo video del estado en que se encuentra el turbo cargador, para su evaluación.

Saludos.,

----- Forwarded message -----

De: **GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Date: mar, 30 may 2023 a las 11:44

Subject: SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

Buenos dias anexo listado y fotos de repuestos requeridos para el vehículo a nombre de Agromax Industrias:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigüeñal
- 1 Estopera trasera de cigüeñal
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear camara
- Colocar bocina al cigüeñal

Nota: se recomienda pulir el cigüeñal ya que al desmontarlo se observó que la bocina del cigüeñal no está trabajando uniformemente, causando desgaste en la misma y rayadura en el cigüeñal .

NO CUBIERTO POR GARANTÍA

1 Kit de tiempo

Mantenimiento del tanque de combustible

1 Filtro de aire de motor

1 Filtro primario

1 Filtro secundario

Chequear inyectores

Turbo

1 Kit de embrague (con desgaste)

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

----- Forwarded message -----

De: **Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Date: vie, 26 may 2023 a las 10:36

Subject: RE: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Adelante con el proceso. Desmonta para diagnosticar

--

Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.

Representante de Servicio

 CHANGAN AUTO

 FOTON



+58 (412) 034.96.73



represservicio2@apbgroup.net



www.changanvzla.com

www.fotonvzla.com

APB
G R O U P

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 15:40

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>


Asunto: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

Buenas tardes anexo RFG e historial de mantenimiento del vehículo F70 a nombre de Agromax Industrias el cual requiere de su autorización para desmontar motor para diagnosticar daños internos.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

 **VID_20230530_145859 (2).mp4**
20070K

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

CC: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, "gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com" <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>

31 de mayo de 2023, 13:35

Buenas tardes Gabriela

Para este caso, AGROMAX, procederemos de la siguiente manera:

- El siguiente listado de repuestos se procesarán por cortesía sin el 10% de manejo, en función de los saltos de mtto que tiene la unidad:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
 - | 1 juego de Empacaduras
 - | 1 Estopera delantera de cigueñal
 - | 1 Estopera trasera de cigueñal
 - | 2 Refrigerantes
 - | 1 Filtro de aceite
 - | 6 Lts de aceite de motor
 - | 1 Juego de gomas de valvula
 - | 1 Concha frontal del bloque
 - | 1 turbo

- La MO será cubierta por MDV según boletín BO-022-2022

- Los TOT relacionados y sugeridos por el equipo Tecnico serán cubiertos por el cliente

--


Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.

Representante de Servicio

 CHANGAN AUTO

 FOTON

 +58 (412) 034.96.73

 represservicio2@apbgroup.net

 www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

 APB GROUP

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 15:41

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

Buenas tardes anexo video del estado en que se encuentra el turbo cargador, para su evaluación.

Saludos.,

----- Forwarded message -----

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Date: mar, 30 may 2023 a las 11:44

Subject: SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

Buenos dias anexo listado y fotos de repuestos requeridos para el vehículo a nombre de Agromax Industrias:

4 Camisas

4 Pistones

1 Juego de anillos
8 orin`g
4 orin`g
4 Lanas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
1 Juego conchas de biela
1 Juego de conchas de bancada
1 Empacadura de tapa válvula
1 Empacadura de cámara
1 Empacadura admisión
1 Empacadura de manifold
1 Empacadura de carter de motor
1 Estopera delantera de cigüeñal
1 Estopera trasera de cigüeñal
2 Refrigerantes
1 Filtro de aceite
6 Lts de aceite de motor
1 Juego de gomas de valvula
Chequear camara
Colocar bocina al cigüeñal

Nota: se recomienda pulir el cigüeñal ya que al desmontarlo se observó que la bocina del cigüeñal no está trabajando uniformemente, causando desgaste en la misma y rayadura en el cigüeñal .

NO CUBIERTO POR GARANTÍA

1 Kit de tiempo
Mantenimiento del tanque de combustible
1 Filtro de aire de motor
1 Filtro primario
1 Filtro secundario
Chequear inyectores
Turbo
1 Kit de embrague (con desgaste)

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

----- Forwarded message -----

De: **Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Date: vie, 26 may 2023 a las 10:36

Subject: RE: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Adelante con el proceso. Desmonta para diagnosticar

--

Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

CHANGAN AUTO
FOTON

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

APB
G R O U P

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 15:40

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Asunto: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

Buenas tardes anexo RFG e historial de mantenimiento del vehículo F70 a nombre de Agromax Industrias el cual requiere de su autorización para desmontar motor para diagnosticar daños internos.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>
Para: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

19 de junio de 2023, 11:00

----- Forwarded message -----

De: **Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Date: mié, 31 may 2023 a las 13:35

Subject: RE: SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com <gtepostventa.fotonyaritagua@gmail.com>

Buenas tardes Gabriela

Para este caso, AGROMAX, procederemos de la siguiente manera:

- El siguiente listado de repuestos se procesarán por cortesía sin el 10% de manejo, en función de los saltos de mtto que tiene la unidad:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
 - | 1 juego de Empacaduras
 - | 1 Estopera delantera de cigueñal
 - | 1 Estopera trasera de cigueñal
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- 1 Concha frontal del bloque
- **1 turbo**

- La MO será cubierta por MDV según boletín BO-022-2022

- Los TOT relacionados y sugeridos por el equipo Tecnico serán cubiertos por el cliente

--
Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

CHANGAN AUTO
FOTON

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

APB
G R O U P

De: GERENCIA POSTVENTA <gtpostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 15:41

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; gtpostventa.fotonyaritagua@gmail.com <gtpostventa.fotonyaritagua@gmail.com>

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

Buenas tardes anexo video del estado en que se encuentra el turbo cargador, para su evaluación.

Saludos.,

----- Forwarded message -----

De: GERENCIA POSTVENTA <gtpostventa.changanbqto@gmail.com>

Date: mar, 30 may 2023 a las 11:44

Subject: SOLICITUD DE REPUESTOS AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

Buenos dias anexo listado y fotos de repuestos requeridos para el vehículo a nombre de Agromax Industrias:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigüeñal
- 1 Estopera trasera de cigüeñal
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear camara
- Colocar bocina al cigüeñal

Nota: se recomienda pulir el cigüeñal ya que al desmontarlo se observó que la bocina del cigüeñal no está trabajando uniformemente, causando desgaste en la misma y rayadura en el cigüeñal .

NO CUBIERTO POR GARANTÍA

- 1 Kit de tiempo
- Mantenimiento del tanque de combustible
- 1 Filtro de aire de motor
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- Turbo
- 1 Kit de embrague (con desgaste)

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

----- Forwarded message -----

De: **Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Date: vie, 26 may 2023 a las 10:36

Subject: RE: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

To: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Adelante con el proceso. Desmonta para diagnosticar

--

Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO
FOTON

APB GROUP

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: jueves, 25 de mayo de 2023 15:40

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantia1@apbgroup.net>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Asunto: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO AGROMAX INDUSTRIAS (A47AU0T) MOTOR

Buenas tardes anexo RFG e historial de mantenimiento del vehículo F70 a nombre de Agromax Industrias el cual requiere de su autorización para desmontar motor para diagnosticar daños internos.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio



RFG A47AU0T AGROMAX.xls

263K