

SERVICIO

**FACTURA Nro. 1865**

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 27/06/2023

Vencimiento: 27/07/2023

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

CI/Rif: **J-50025049-5**

Domicilio Fiscal: **CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS.YARITAGUA.EDO YARACUY.VENEZUELA.**

Teléfonos: MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	81.263,57	81.263,57
TOT	Trabajo en Otros Talleres	1,00	1.547,37	1.547,37
MO	Mano de Obra	1,00	16.570,03	16.570,03
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 27,6169 según la tasa del BCV al 27-06-2023, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		3.598,56	Subtotal BS:	99.380,97
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		3.598,56	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	99.380,97
IVA 16,00% USD:		575,77	IVA 16,00% BS:	15.900,96
<b>Total Neto Factura USD:</b>		<b>4.174,33</b>	<b>Total Neto Factura BS:</b>	<b>115.281,93</b>

Son : CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN BS CON 93/100 CENTIMOS

FACTURA RECLAMO DE GARANTIA SRG 500000001874 (O/S 2059) SEGUN AUTORIZACION AG230626MTRCRV01920

**CHONGQING CARS, C.A.**  
RIF J-501334099

Empresa

Cliente

**chongqing cars**  
J-501334099



<b>Placa</b> A48AU3T	<b>N° Póliza</b> 20212910-29	<b>Fecha Vta</b> 2023-05-26	<b>Nombre del Cliente</b> SOLO MOTORS, C.A (SOLO MOTORS, C.A)	<b>N° Cédula Identidad - RIF</b> J500547110	<b>Nro.</b> 500000001874
<b>Modelo Vehículo</b> F704X4	<b>Año del Modelo</b> 2021	<b>Fecha Creación</b> 2023-05-26	<b>Kilometraje</b> 17978	<b>Dirección</b> CARACAS	<b>Nro. De Autorización</b> AG230626MTRCRV01920
<b>VIN - Serial Completo</b> LSCBB22T3MG697410	<b>Fecha de Salida</b> 2023-06-27	<b>Ciudad</b> SID	<b>Estado</b> CHCH010	<b>Teléfonos</b> SN	<b>Fecha Autorización</b> 2023-06-26
<b>Concesionario</b> CHONGQING CARS CA			<b>Código</b> CHCH010	<b>Código (s) Técnico (s)</b> SID	

**Descripción de la Falla**  
caso evaluado con jefe de taller donde se determina que el daño es mas interno recomendado desarmar y reparar el motor. Caso fue informado durante las pruebas al señor josmir agullar y richard carnejo. (Videos de compresion y pruebas fueron enviados via correo a los mismos)

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
6	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
7	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
8	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
9	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
10	GH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
11	GH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
12	1300002		T	SERVICIO A TAPA DE COMPRESIÓN	1.00	56.03	56.03
13	1002011RAAA	FACTURA N° 7261	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
14	1004018ANA	FACTURA N° 7261	R	CONCHA DE BIELLA STD CHANGAN F70	8.00	06.60	52.80
15	J1005201RAA	FACTURA N° 7261	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	77.00	77.00
16	1005250RAA	FACTURA N° 7261	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	128.80	386.40
17	1011100RAA	FACTURA N° 7261	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
18	1005013RAA	FACTURA N° 7261	R	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1.00	38.50	38.50
19	1005100RAA	FACTURA N° 7261	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜEÑAL F70	1.00	176.00	176.00
20	PJ201005-0101	FACTURA N° 7261	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
21	1000000RAA	FACTURA N° 7262	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
22	F1012100RAA	factura n° 3643	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	06.60	06.60
23	1005021ANA	factura 7366	R	CIGÜEÑAL DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	880.00	880.00
24	1300156		C	ACEITE DE MOTOR	7.00	10.00	70.00
25	1300156		C	SILICON	1.00	01.83	01.83
26	1300156		C	REFRIGERANTE	1.00	12.60	12.60
27	1004100ANA2	FACTURAN° 5055	R	BIELLA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	128.70	514.80
<b>SUMATORIA TOTAL</b>						<b>3,598.56</b>	

**SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:**  
 \* Para efectos de las reparaciones arriba mencionadas.  
 \* Para poder prestar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.  
 Acepto:

**FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:**  
 Gerente de Servicio:   
 Gerente de Registro en el Sistema:   
 Fecha de Registro en el Sistema: 2023-05-26

**500000001874**

**LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**  
**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

**ACEPTADO Y FIRMADO:**  
  
**CHONGQING CARS, C.A.**  
 RIF: J-501334099

Total Mano de Obra: 600.00  
 Total Repuestos: 2,858.10  
 Total Otros Gastos: 140.46  
 Sub-Total: 3,598.56  
 Impuesto: 575.77  
 Total General: 4,174.33