

Árbol de Leva de escape presenta desgaste en la tapa de cilindros, ocasionando baja presión de aceite y ruido en el motor.



