

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 19/05/2023 08:50:44 Prometido : 19/05/2023 16:50:36

Cliente : KAISHI MOTORS, C.A. Ced/Rif : J-50069409-1

Tifs.: MOV (0414) 5787386

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T9MG696570 Motor: 15-35112843 Placa: A55EV6A

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 10/12/2021 Color: GRIS Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T9MG696570

Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	99942	SILICON GRIS A/T MEGA GREY	1.00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70

KAISHI MOTORS, C.A.  
J-50069409-1

Servicios

OBSERVACIONES:kms real 81.102

  
Asesor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente

KAISHI MOTORS, C.A.  
SERVICIOS

J-50069409-1

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 1145

Página 2 de 2

Fecha: 06/06/2023

Hora : 08:30 am

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 19/05/2023 08:50:44 Prometido : 19/05/2023 16:50:36

Cliente : KAISHI MOTORS, C.A. Ced/Rif : J-50069409-1

Tifs.: MOV (0414) 5787386

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T9MG696570 Motor: 15-35112843 Placa: A55EV6A

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 10/12/2021 Color: GRIS Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T9MG696570

Asesor : ANDREA LINARES


Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b><u>Mano de Obra</u></b>			
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70

**Percepción del Cliente** -

VEHICULO REPARACION DE MOTOR CORTESIA MDV  
-SOLO REPUESTOS CON FACTOR COMPENSACION 5%

OBSERVACIONES:kms real 81.102



Asesor de Servicio o Garantía



Aprobado por el cliente