

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB227WR		20223108-31	APROPECUARIA LA BONANZA DE LOS PALMARES CA	j-40740665-5	500000001914
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-07-06	18045	CTRA AUTOPISTA JOSE ANTONIO PAEZ LOCAL NUMERO S/N SECTOR PARCELAMIENTO LA LIBERTA DE LOCOS GUANARE PORTUGUESA. 3350	LC230707RMRC71952
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE9PD910273	2023-07-10	-		0414-5793322	2023-07-07
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
Stop trasero izquierdo presenta humedad por dentro del faro					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	4133110-BE101		R	STOP TRASERO II LH CS15	1.00	42.90	42.90
2	CS1504087		M	CONJUNTO DE LUCES TRASERAS COMBINADAS II (IZQUIERDA)	0.70	12.00	08.40
SUMATORIA TOTAL							51.30

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración	500000001914	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 08.40 Total Repuestos 42.90 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 51.30 Impuesto 08.21 Total General 59.51
_____ Fecha de Registro en el Sistema	_____ Gerente Repuestos 2023-07-06	_____ FECHA DE SALIDA:	

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069409-1

Servicios Al Cliente