



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A08DP2K		20221205-12	RICARDO D OJEDA S	15038827	500000001909
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2022	2023-07-06	25471		LC230706RMRC71951
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZT1NG602344	2023-07-07	-		0424-4024392	2023-07-06
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
SE PROCEDE A REVISAR FILTROS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE. NO SE EVIDENCIA CONTAMINACIÓN. SE CHEQUEA PRESIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN ESTANDO CORRECTA. REALIZANDO PRUEBA DE RETORNO EN INYECTORES ENCONTRÁNDOSE DISPARIDAD DE PARÁMETROS DE COMBUSTIBLE EN ENVASES DE PRUEBA. POR ELLO SE SOLICITA REEMPLAZO DE INYECTORES					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1124100ANAA		R	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	4.00	275.00	1,100.00
2	P20101089		M	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	0.40	12.00	04.80
SUMATORIA TOTAL							1,104.80

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____ Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema _____	500000001909 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO POR EL CONCESSIONARIO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General
--	--	---

