

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A07DP7K
LARA



A central digital display showing a warning message. At the top, there are four icons: a square, a car, a triangle, and a gear. The main text reads "Puerta abierta" (Door open) above a top-down view of a car with the driver-side door open. Below this, the odometer shows "odo 10086 km".



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T5NG602329

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Seats 5

Manufacture date 2021-04-24

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1053

440

Orden de reparación

12/04/22

Fecha



ANDINA
MOTOR S. C. A.

RF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5209

648

Orden de reparación

09-06-22

Fecha



ANDINA
MOTOR S. C. A.

RF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.085

97

Orden de reparación

19/03/11

Fecha

Firma y Sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

Entregue

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 23/03/2022

Nombre del cliente: Francisco Maria Fernandez Labarca V-7.778.223-7

Dirección: Ctra. Norte - Sur Casu Hda. El Pozon Sector Tramo Norte Santa Cruz del Zulia
Santa Barbara - Colon - Zulia.

Teléfono Celular: (0414) 7597061

Teléfono Fijo: (0414) 7467838

Modelo del Vehículo: Kia Carens 770 4x4

VIN: LSCB22T5NG602329


Serial de Motor: 35-26031434

Placa del Vehículo: A07DP7K

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.



ANDINA
MOTOR S.C.A.

RIF J-500843577

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. 51 - 952

Página 1 de 1

Fecha: 01/09/2022

Hora: 03:51 pm

ARIANNIS YERAIDA ALI

Procedencia: Cliente

Emisión: 26/08/2022 08:54:05 Prometido: 26/08/2022 17:00:00

Cliente: FRANCISCO MARIA FERNANDEZ LABARCA Ced/Rif: V-777822

Tifs: MOV (0414) 7597051 OFI (0414) 7467638

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T5NG602329 Motor: 15-36031434 Placa: A07DP7K


Kmts: 10513 Fecha Venta: 23/03/2022 Color: GRIS Año: 2022

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs:

| Tipo | Código | Descripción | Cantidad |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Cliente | | | |
| Repuestos | | | |
| REP | 1601200ANB1 | DISCO DE EMBRAGUE CHANGAN F70 | 1.00 |
| REP | 1601307-1 | COLLARIN DE EMBRAGUE CHANGAN F70 | 1.00 |
| REP | 1601100ANAB1 | PLATO DE EMBRAGUE CHANGAN F70 | 1.00 |

Percepción del Cliente

VEHICULO SE LE SIENTE COMO UN SUMBIDO AL APLICAR 2DA Y 3RA REVISAR COLLARIN CAJA



R - RAYADO


Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente











Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4 Año: 2022

Placa: A07DP7K Carrocería: LSCBBZ2T5NG602329

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|--------------|--|------------|------------|----------|--|
| MECANICA | 989 | ANUL | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 10,086 | ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO |
| Requer.: | | | | | Correc.: | |
| | | | | | 0.00 | |
| MECANICA | 952 | OK | 26/08/2022 | | 10,086 | ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO |
| Requer.: VEHICULO SE LE SIENTE RUIDO VIBRACION AL ARRANCAR Y RECORTAR VELOCIDAD | | | | | Correc.: | |
| REP | 1601307-1 | COLLARIN DE EMBRAGUE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 1601200ANB1 | DISCO DE EMBRAGUE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 1601100ANAB1 | PLATO DE EMBRAGUE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| MECANICA | 917 | OK | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 10,086 | ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO |
| Requer.: SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LOS 10.000KMS | | | | | Correc.: | |
| MANTENIMIENTO A LA VALVULA PCV VEHICULO SALIR A PROBAR AL HACER CAMBIO DE 2DA Y TERCERA SE LE SIENTE UN SUMBIDO Y VIBRACION VEHICULO EN OCACIONES PRENDE LUZ DE MOTOR Y LUZ DE SVS ECENDIDA EN EL TABLERO | | | | | | |
| REP | 33472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 000614 | ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO | | | 5.50 | Cliente |
| REP | F3000415 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| MO | MO0022 | REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO | | | 3.78 | Cliente RAMON EDUARDO CONTRERAS F |
| MO | MO0024 | MANTENIMIENTO VALVULA PCV | | | 1.00 | Cliente RAMON EDUARDO CONTRERAS F |
| MECANICA | 648 | OK | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 5,209 | ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO |
| Requer.: SERVICIO DE 5.000KMS | | | | | Correc.: | |
| VEHICULO SE LE SIENTE VIBRACION CUANDO EL VEHICULO EMPIEZA A RECORRER VEHICULO SE LE SIENTE COMO UN SUMBIDO | | | | | | |
| REP | 33472 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F | | | 1.00 | Cliente |
| REP | 000614 | ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO | | | 5.50 | Cliente |
| REP | F3000415 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| REP | F1012100RAA | FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70 | | | 1.00 | Cliente |
| MO | MO0022 | REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO | | | 3.78 | Cliente RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI |
| MO | MO0025 | INSTALACION DE CLAXON | | | 1.00 | Cliente RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI |
| MECANICA | 440 | OK | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1,053 | NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN |
| Requer.: REVISION DE 1.000 KMS | | | | | Correc.: | |
| MO | MO0001 | REVISION DE 1.000 KMS | | | 0.50 | Garantía Propia DUGLAR JOSE ASCENCIO CONF |