

Barquisimeto; 25 de Julio 2023

Convocatoria:

Departamento: Inversiones Multinacional.

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

Asunto: Inspección de Motor reincidente (Caso Barrereña)

Asistentes:

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Gabriela Campos	Gerente de Servicio	Inversiones Multinacional.	
María Soto	Gerente General	Inversiones Multinacional.	
Josmir Aguilar	Representante de Servicio	Multinacional de Vehículos	

Acuerdos - Compromisos

1. Inspección de motor reincidente.
2. Solicitud de repuestos

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de unidad reincidente	Solicitud de Repuestos	25-07-2023	Gabriela Campos

Vin: LSCBBZ2T5MG612745

Km: 90526

Placa: A50AU7T

Unidad ingresa al concesionario con problema de motor. Al momento de realizar el desarme se aprecia el pistón del cilindro numero 3 roto. No se aprecia problema de recalentamiento en el pistón, camisas o el pasador de pistón que fallo, lo que se presume que sea falla de material. En la lista de repuesto se aprueba lo siguiente:

01 Camisa

01 Pistón

01 Bielas

04 bocinas de biela

01 Pasadores de biela

01 Juego de anillos

01 Juego de conchas de biela

01 Juego de empaadura

04 Rociador **(Recomendación)**

01 Bomba de aceiten **(presenta rayas por virutas)**

01 Enfriador de aceite **(obstruido de viruta)**

01 Cojinete frontal **(recomendación)**

Enviar cámara a rectificadora e instalar bocinas.

Estos son los repuestos principales para realizar la reparación del motor cualquier inquietud o duda por favor consultar vía telefónica o vía+ correo.

Saludos