

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nra.
ACD70AR		2022710-07	ALBERTO BLANCO	V27657625	50000001962
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nra. De Autorización
CS15	2023	2023-08-01	18869	CALLE RIO LIMON	LC230803MRC112009
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSSA3DSE5PD910769	2023-08-03	SD		04244158701	2023-08-03
Concesionario			Código	Código (s) Técnica (s)	Ciudad
TRACTO AUTO MARACAY, C.A.			CHTA011		SD

Descripción de la Falla
 SE VERIFICO MEDIANTE EL EQUIPO DE DIAGNOSTICO ARROJANDO: P030300 FALLA DETECTADA EN CILINDRO 3 P030200 FALLA DETECTADA EN CILINDRO 2 SE VERIFICO EL ESTADO DE LAS BUJÍAS ENCONTRÁNDOSE CONTAMINADAS PERO DENTRO DE LOS VALORES. SE REALIZO PRUEBA DE PRESION DE COMBUSTIBLE ESTANDO DENTRO DE LOS PARÁMETROS (58 PSI) SE REALIZO EL DESMONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL MISMO PARA VER SI SE ENCUENTRA CONTAMINADO, EL TANQUE DE COMBUSTIBLE NO ESTÁ CONTAMINADO, EL FILTRO DE LA BOMBA SE APRECIA EN BUEN ESTADO, PROCEDIMOS A VERIFICAR SI TENÍAMOS CONTAMINACIÓN EN LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE LÍNEA, RIEL DE INYECCIÓN E INYECTORES, CABE DESTACAR QUE LOS INYECTORES SE ENCONTRABAN EN SU CONDICIÓN NORMAL DE USO. VALORES DE SENSOR DE OXIGENO BANCO UNO SENSOR UNO SE ENCONTRABA BAJOS SEGÚN INDICACIONES AUNQUE EL FILTRO DE AIRE NO ESTABA CONTAMINADO. VERIFICAMOS EL ESTADO DEL COMBUSTIBLE DE FORMA VISUAL COMO DE DE TACTO Y SE APRECIA QUE AL TACTO SE SIENTE UN POCO ACEITOSO.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1501029		M	CONJUNTO DE COLECTOR DE COMBUSTIBLE (EA12FF)	0.50	12.00	09.60
SUMATORIA TOTAL							09.60

SRG 50000001962 AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario. Aceptado: <i>[Firma]</i> FIRMAS APROBADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicios: <i>[Firma]</i> 2023-08-01 Gte. de Administración: <i>[Firma]</i> 2023-08-01	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 09.60 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 09.60 Impuesto 01.54 Total General 11.14
---	--	---