

Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB451UR		20231304-13	DEL VALLE SILEIRAM ARIZA RODRIGUEZ	V-25939536	500000001993
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-08-04	3509	CALLE 91 PUERTO NUEVO CASA NRO 91-37 URB. SAN BLAS VALENCIA	LC230810MRC72037
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE4PD911217	2023-08-10	-		04127405007	2023-08-10
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
EN SU REVISION SE PUDO OBSERVAR BUJIAS CON CARBON, Y FUERA DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJIAS					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B3707010-H01		R	BUJIA ALSVIN / CS15	4.00	03.30	13.20
2	CS1501090		M	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	12.00	04.80
3	CS1501094		M	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0.30	12.00	03.60
SUMATORIA TOTAL							21.60

SRG	500000001993	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	Total Mano de Obra	08.40
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	13.20
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.			Sub-Total	21.60
Aceptado:		ACEPTADO Y FIRMADO:	Impuesto	03.46
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:		FECHA DE SALIDA:	Total General	25.06
Gerente de Servicio	Gerente Repuestos			
	2023-08-04			
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema			

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069409-1

Servicios
