



# SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB249WR		2023805-08	WALTER JOSE MATOS FIGUEROA	V-25317642	500000002003
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-08-14	3431	PARQUE VALENCIA	LC230815RMRC72047
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE5PD910299	2023-08-16	-		54-93513489540	2023-08-15
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
<b>Descripción de la Falla</b>					
REVISION DE BUJIAS FUERA DE PARAMETROS ESTABLECIDOS SE RECOMIENDA SU REEMPLAZO.					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	3707010-H01		R	BUJIA ALSVIN	4.00	03.30	13.20
2	CS1501090		M	CONJUNTO DE BUJÍA	0.40	12.00	04.80
3	CS1501094		M	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0.30	12.00	03.60
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>21.60</b>

<b>SRG</b> <b>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</b> * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000002003	<b>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</b> <b>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</b> Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. <b>ACEPTADO Y FIRMADO:</b> <b>FECHA DE SALIDA:</b>	Total Mano de Obra 08.40 Total Repuestos 13.20 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 21.60 Impuesto 03.46 Total General 25.06
<b>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</b> Gerente de Servicio Gte. de Administración	Gerente Repuestos 2023-08-14 Fecha de Registro en el Sistema		

KAISHI MOTORS, C.A.  
J-50069409-1  
Servicios *Linarcos*