

Señor: Paul Alfonso Marques Socorro


Asunto: GARANTIA

Mediante la presente hacemos de su conocimiento que se procedió a conceder el cambio de un BOMBIN DE COMBUSTIBLE COMPLETO, por el mecanismo de GARANTIA DE CORTESIA, dado que en su caso no se cumplió con los servicios establecidos según el manual de mantenimiento del vehículo (Mantenimiento de 5 mil km., sin realizar dicho mantenimiento).

Por lo que esta única vez se procede a dicha medida con el cliente, con el compromiso de realizar los mantenimientos pautados a su tiempo.

Dado enterado de dicha solicitud ante el importador de vehículos MDV.

Firma Conforme:

  
12-03-2023 

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T3PG604972

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JF4D25Q5A

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2022-03-17


Rated power 93kW

Seats 5









CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 17/08/2023  
Hora: 10:52 am  
SULEYKA DEL CARMEN

Orden de Servicio Nro. S1 - 2636

Procedencia: Emisión: 17/08/2023 10:55:49 Prometido: 17/08/2023 18:55:47

Cliente: PAUL ALFONSO MARQUEZ SOCORRO Ced/Rif: V-11259037

Tlfs.: MOV (0414) 3603243

Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4

Carrocería: LSCBBZ2T3PG604972 Motor: 15-36112025 Placa: A75DE0S

Kmts.: 9880 Fecha Venta: 16/05/2023 Color: GRIS Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T3PG604972


Asesor: SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

UNIDAD LLEGA EN GRUA, NO ENCIENDE



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA

*Suleyka Morales Paz*  
Asesor de Servicio o Garantía

*[Firma]*  
Aprobado por el cliente