



ANDINA MOTORS, C.A. SERV. | CHANGAN
 J-50084357-7
 ORDEN DE REPARACION
 NÚM. ANTONIO B055.
 Fecha: 10/08/2023
 Hora: 15:07 AM
 Orden de Servicio Nro. S1 - 2370
 Emisión: 10/08/2023 11:58:01 Prometido: 10/08/2023 19:00:00
 Tfs: MOV (0414) 6391756. DOM (0414) 6391756

Procedencia: Garantía Planta
 Cliente: WILLIAM LOAI EL SAFADI Céd/Rif: V-13244688
 Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4
 Carrocería: LSCBBZ2T2PG612030 Motor: 15-37040037 Placa: A00BE9J
 Kmts.: 17 Fecha Venta: 10/08/2023 Color: ROJO Año: 2023
 Asesor: NUMA ANTONIO BOSCAN RONDON

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Paquete	60001	VERIFICACION PAR DE APRIETE	1,00
		VERIFICACION PAR DE APRIETE	2,00

- Percepción del Cliente
 C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE



Asesor de Servicio o Garantía
 [Signature]

Aprobado por el cliente
 [Signature]

Burgos

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T2PG612030

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2022-11-24

Rated power 93kW

Seats 5



