



### SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



|                       |                    |                 |             |                |               |                    |                               |                           |                  |                      |                  |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Placa                 | A38BA4N            | Nº Póliza       | 20211312-13 | Fecha Via      | 2021/13/12-13 | Nombre del Cliente | JOHNATAN JESUS JIMENEZ LAUCHO | Nº Cédula Identidad - RIF | 18571243         | Nro.                 | 500000002121     |
| Modelo Vehículo       | FT04X4             | Año del Modelo  | 2021        | Fecha Creación | 2023-09-04    | Kilometraje        | 80380                         | Dirección                 | LC230913RR092185 | Nro. De Autorización | LC230913RR092185 |
| VIN - Serial Completo | LSCB8Z2T4MIG697416 | Fecha de Salida | 2023-09-14  | Ciudad         |               | Estado             |                               | Teléfonos                 | 0424-8330418     | Fecha Autorización   | 2023-09-13       |
| Concesionario         | ELITE AUTOS, CA    |                 |             |                |               | Código             | CHEM009                       | Código (s) Técnico (s)    |                  | Ciudad               |                  |

Se desmontó y desarmó el motor teniendo evaluando cada uno de los componentes a fin de dar con la posible causa del daño, se encontró recalentamiento y desgaste excesivo en las bancadas, posiblemente ocasionada por una pérdida de lubricación. Se concluye que el daño inicial fue producido presuntamente por el colapso de la bomba de aceite del vehículo

| ITEM                   | REFERENCIA    | SERIAL    | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE                          | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL           |
|------------------------|---------------|-----------|------|--|----------|--------|-----------------|
| 1                      | 1004100ANAA2  | FACT8250  | R    | BIELA DE MOTOR CHANGAN F70                       | 1.00     | 51.00  | 51.00           |
| 2                      | 1005021ANA    | FACT 8250 | R    | CIGUENAL DE MOTOR CHANGAN F70                    | 1.00     | 682.00 | 682.00          |
| 3                      | 1005280RAA    | FACT8290  | R    | EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70          | 3.00     | 79.00  | 237.00          |
| 4                      | 1011100RAA    | FACT 8250 | R    | BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70                      | 1.00     | 64.00  | 64.00           |
| 5                      | 1307100RAH    | FACT 8250 | R    | BOMBA DE AGUA CON TERMOSTATO CHANGAN F70         | 1.00     | 229.00 | 229.00          |
| 6                      | 3541100RAA    | FACT 8250 | R    | BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70                    | 1.00     | 180.00 | 180.00          |
| 7                      | 1002011RAAA   | FACT 8250 | R    | CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70                      | 4.00     | 34.00  | 136.00          |
| 8                      | 1004018ANA    | FACT 8250 | R    | CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70                  | 8.00     | 05.00  | 40.00           |
| 9                      | PJ201005-0101 | FACT8251  | R    | JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70 | 1.00     | 150.00 | 150.00          |
| 10                     | 1002070RAAB   | FACT 8251 | R    | ROCIADOR DE CILINDRO F70                         | 3.00     | 14.00  | 42.00           |
| 11                     | 1000000RAA    | FACT8271  | R    | JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70                   | 1.00     | 150.00 | 150.00          |
| 12                     | 1006100RAA    | FACT 8271 | R    | CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70              | 1.00     | 189.00 | 189.00          |
| 13                     | J1005201RAA   | FACT8251  | R    | JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN       | 1.00     | 33.00  | 33.00           |
| <b>SUMATORIA TOTAL</b> |               |           |      |  |          |        | <b>2,163.00</b> |

**SRG 500000002121**

**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**

Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.

Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.

Aceptado: *[Firma]* **GERENTE REPUESTOS**

*[Firma]* **Gerente Repuestos**

**FECHAS AUTORIZADAS DEL CONCESSIONARIO**

2023-09-04

**FECHA DE REGISTRO EN EL SISTEMA**

2023-09-04

**LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**


**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

*[Firma]* **ADJER**

**FECHA DE SALIDA:**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total Mano de Obra | 00.00    |
| Total Repuestos    | 2,163.00 |
| Total Otros Gastos | 00.00    |
| Total              | 2,163.00 |
| Sub-Total          | 2,163.00 |
| Impuesto           | 348.08   |
| Total General      | 2,509.08 |



ELITE AUTOS

RR: J502043100

