

HONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 05/09/2023
Hora : 10:25 am
SULEYKA DEL CARMEN

Orden de Servicio Nro. S1 - 2762
Emisión : 05/09/2023 10:27:49 Prometido : 05/09/2023 18:27:46

Tífs.: MOV (0414) 0641666

Procedencia : JHONLIMAR RAMONA GODOY PEREZ Ced/Rif : V-14556801

Modelo : NEW ALSVIN AT - AUTOMOVIL SEDAN A/A. 5 PUESTOS

Matrícula : LS5A2ASE7PD915084 Motor: N3CT513477 Placa: AF682CS

Modelo : LS5A2ASE7PD915084 Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE7PD915084


Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ Tífs.:

Tipo Código Descripción Cantidad GARANTIA PLANTA

Percepción del Cliente

REV. UNIDAD PRESENTA LUZ DE SERVICIO EN EL TABLERO
PIERDE FUERZA AL ARRANCAR
SONIDO FUERTE EN LA CAJA

*Bombas de agua
de la bomba*



- RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGNACINT	Bueno	0,00
BATERIA	Bueno	0,00

Suleyka Del Carmen
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente