



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MULTIACCIONAL DE SERVICIOS

Placa	A40A00R	Nº Poliza		Fecha Via	2022611-06	Nombre del Cliente	ALHAMAD ABU ASSI ZAID ENRIQUE	Nº Cédula Identidad - RIF	V-9312610
Modelo Vehículo	F70AX2	Año del Modelo	2022	Fecha Creación	2023-09-19	Kilometraje	45626	Dirección	CALLE LAS MONJAS LOCAL NRO S/N URB SANI ISIDRO MARACAY ARAQUA ZONA POSTA 2101
VIN - Serial Completo	LSCBBZ215NG602007	Fecha de Salidas	2023-09-27	Ciudad		Estado		Teléfono	04144605848
Concesionario	ELITE AUTOS, CA	Código	CHEM009	Código (s) Técnico (s)					

Al momento de desarme se pudo evidenciar que el ciguénal presento desgaste y sobrecalentamiento a nivel de bancada y biela haciendo énfasis en el cilindro N°1 posiblemente ocasionada por una perdida de lubricación.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1004100ANNA2	FACT 8444	R	BIELA DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	51.00	51.00
2	1005021ANA	FACT 8444	R	CIGUENAL DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	682.00	682.00
3	1005100RAA	8444	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1.00	189.00	189.00
4	1005260RAA	FACT 8444	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	79.00	237.00
5	1011100RAA	FACT 8444	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	64.00	64.00
6	PI201005-0101	FACT8444	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
7	1002011RAAA	FACT 8444	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
8	1004018ANA	fact 8444	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
9	1000000RAA	FACT 8445	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
10	J1005201RAA	FACT 8445	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
11	P20101016		M	CIGUENAL	7.70	15.00	115.50
12	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
13	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
14	P20101038		M	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70	15.00	10.50
15	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
16	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
17	P20101004		M	PISTON	7.70	15.00	115.50
18	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
19	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
20	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70	15.00	115.50
21	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
SUMATORIA TOTAL							2,332.00

SRG 500000002168

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.

Para probar el vehículo en el taller si fuere necesario.

Aceptado: [Firma]

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:

Gerente de Servicio [Firma] Fecha de Registro en el Sistema 2023-09-19

Gerente de Reparaciones [Firma]

Gerente de Administración [Firma]

ELIABR-SOLICITUD DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin.

Asesorado por: [Firma]

Asesorado por: [Firma]

Total Mano de Obra	600.00
Total Repuestos	1,732.00
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	2,332.00
Impuesto	373.12
Total General	2,705.12

FACTURA Nro. 1065

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 28/09/2023

Vencimiento: 01/10/2023

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS CA

RIF: J-50025049-5

Carrocería: LSCBZ2T5HG602007 Placas: A40A00R

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS
YARITAGUA, EDO YARACUAY.

Teléfono: 0424-5322639

O/S: 911

Asesor: VALENTINA SALAZAR

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
10052EDRAA	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F-70	3	79	237,00
1005021ANA	CIGUEÑAL DE MOTOR CHANGM F-70	1	662	662,00
1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F-70	4	34	136,00
10041004NA2	BIELA DE MOTOR CHANGAN F-70	1	51	51,00
J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL F70	1	33	33,00
1000000RAA	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1	150	150,00
1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1	169	169,00
1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGANF70	6	5	30,00
1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F-70	1	64	64,00
PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO	1	150	150,00
MANO DE OBRA				
P20101015	CIGUEÑAL	7,7	15	115,50
P20101001	EL PRIMER ANILLO DE FISTON	7,7	15	115,50
P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,1	15	46,50
P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1	15	15,00
P20101036	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0,7	15	10,50
CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,4	15	6,00
CH26	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0,7	15	10,50
P20101035	JUNTA DE CULATA	7	15	105,00
P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,8	15	12,00
P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,2	15	48,00
P20101004	PISTON	7,7	15	115,50

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 34,2507 según tasa del BCV al 27/05/2023. PROV Nro.0071

Subtotal Bs:	79.872,63	Subtotal \$:	2.332,00
Base Imponible Bs:	79.872,63	Base Imponible \$:	2.332,00
IVA 16,00% Bs:	12.779,62	IVA 16,00% \$:	373,12
Base Imponible IGTF Bs:	0,00	Base Imponible IGTF \$:	0,00
IGTF 3% Bs:	0,00	IGTF 3% Bs:	0,00
Total Neto Factura Bs:	92.652,25	Total Neto Factura USD	2.705,12

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCO USD CON CINCO CENTAVOS

ELITE
AUTOS CA
RIF: J-50204316-0
Empresa

Cliente

Cambio establecido por el BCV de Bs/USD según Res. #19-05-01 (GAC. OFIC. NRO. 41.624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NRO 139 REPARACION DE MOTOR UNIDAD A40A00R NRO AUTORIZACION RC23040001 RC 12
ALICUOTA SEGUN G.O 41244 DE FECHA 25/09/2017

ELITE
AUTOS

FORMA LIBRE / N° DE CONTROL

00-0001106