

El Tigrito; 19 de Mayo 2023

## **Minuta 020 – 2023. Convocatoria: Inspección de Unidades Paralizadas**

Departamento: Servicio MDV – Gerencia General/ Servicio Élite Autos, El Tigrito

### **Asunto: Puntos Varios**

### **Asistentes:**

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Wilmer Reyes	Gte. de Postventa	Elite Autos	
Yuleidys Silvera	Gte. De Operaciones	Elite Autos	
Jonatan Mayora	Rep. De Servicio	MDV	
Hernando Fortich	Gerente de Desarrollo de Consecionario	MDV	
Valentina Salazar	Analista de Garantía	Elite Autos	

### **Acuerdos - Compromisos**

1. Caso CS15 Gris: Vehículo con evidencia de contaminación a nivel de combustible. Realizar nueva prueba de carretera y dosificación.
2. Caso CS15 Blanca Ventas: Vehículo en condiciones de operación normal luego de calibración de la bujía con un espacio de 0.8mm. Se le realizó la calibración de bujías de acuerdo a boletín.
3. Caso Alsvin Azul Ventas Radio: Vehículo con módulo de Radio dañado. La pantalla se encuentra en buen estado. Solicitar módulo para este vehículo
4. Caso F70 PDVSA Inyectores. Se detectó el inyector número 4 con bajo retorno de diésel. Más de 25% de diferencia en una prueba de 5 min con el equipo YDT Adicional acusa código DTC # P020413 "Open Load of logical injector 4", por lo que se determina que el inyector se encuentra dañado.
5. Se realizó Inducción de Equipo YDT, aclarando escenarios y dudas que pueden presentarse en el campo al momento de la utilización del equipo. Se destacó la importancia de la observación general del cuadro de síntomas de la unidad y el tiempo y forma de la prueba. Aparte de ello se deja presentación de parámetros de inyección y sistema de bombeo de combustible.
6. Se sugiere tener y procurar a la brevedad, para tener disponible en taller las siguientes herramientas: Pinza para abrazaderas de combustible.
7. Se destacó la importancia de tener al día las unidades paralizadas en taller, aun si son de clientes. Se encontraron en taller dos F70 unidades con la data siguiente que no se encontraban reportadas. LSCBBZ2T3MG697455, MPP del petróleo. 52604. Estatus. en proceso de reparación. LSCBBZ2T1MG696448, Representaciones Samafer. Estatus en proceso de reparación
8. Se consignó la factura 668, correspondiente a campañas de actualización para envío a MDV.