

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A40DN6K		20212909-29	CARNES EL PASO	316125017	500000002167
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X2	2021	2023-09-26	160209		RC230926RRC72210
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T8MG696852	2023-09-27	-		-	2023-09-26
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
compresión muy baja en todos los cilindros, se recomienda reparación de motor por perdida de compresión (este motor es reparado en quibor) repuestos autorizados por planta (jgo empacadura , jgo anillos, camisa motor)					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	210.00	210.00
2	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	57.75	231.00
3	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	159.60	159.60
SUMATORIA TOTAL							600.60

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gte. de Administracion	500000002167	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 00.00 Total Repuestos 600.60 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 600.60 Impuesto 96.10 Total General 696.70
--	--------------	---	--