

---

## SOLICITUD DE AUOTORIZACION CASO YESTHER COSTA

3 mensajes

---

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

28 de septiembre de 2023, 12:34

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Carlos Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Buenas tardes anexo RFG y mantenimiento del vehículo a nombre de YESTHER COSTA el cual requiere reemplazar las bujías y limpiar los inyectores, caso autorizado por el Sr. Richard Camejo.


Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

---

### 5 archivos adjuntos



IMG\_20230928\_113918\_141.jpg  
3629K




IMG\_20230928\_113718\_597.jpg  
2798K



IMG\_20230928\_113707\_904.jpg  
3109K

 RFG AAB331PT YESTHER BUJIA.xls  
319K

 20230928132156284.pdf  
47K

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

29 de septiembre de 2023, 07:00

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Carlos Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Buen día Team.

Proceder por garantía con lo solicitado, sustitución de bujías con su MO respectiva y TOT de revisión y limpieza de inyectores

--  
Saludos Cordiales

<p><b>Jonatan E. Mayora M.</b> <i>Representante de Servicio</i></p> <p> CHANGAN AUTO  FOTON</p>	<p> +58 (412) 034.96.73</p> <p> represservicio2@apbgroup.net</p> <p> <a href="http://www.changanvzla.com">www.changanvzla.com</a> <a href="http://www.fotonvzla.com">www.fotonvzla.com</a></p>	 
---	--	---

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: jueves, 28 de septiembre de 2023 12:34

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Carlos Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE AUOTORIZACION CASO YESTHER COSTA

[Texto citado oculto]

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

29 de septiembre de 2023, 14:57

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

CC: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO

<analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Carlos Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>


Buenas tardes anexo video donde se aprecia las presiones de la bomba de gasolina del ALSVIN a nombre YESTHER COSTA, las misma no pasan de 15 psi siendo lo correcto entre 55 y 60 psi. Por lo que se recomienda el reemplazo de la misma.

Caso hablado vía telefónica con el Sr Richard Camejo.

Saludos.,

[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos





Outlook-omobsjqj.jpg  
91K



Outlook-omobsjqj.jpg  
91K

 RFG AAB331PT YESTHER BUJIA.xls  
319K


 VID-20230929-WA0033.mp4  
2450K

 VID-20230929-WA0032.mp4  
3371K

5 adjuntos





Outlook-omobsjq1.jpg  
91K



Outlook-omobsjq1.jpg  
91K

 RFG AAB331PT YESTHER BUJIA.xls  
319K

 VID-20230929-WA0033.mp4  
2450K

 VID-20230929-WA0032.mp4  
3371K

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

4 de octubre de 2023, 14:00

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Carlos Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Aprobada La sustitución de la bomba de combustible también para este caso

--

Saludos Cordiales



**Jonatan E. Mayora M.**  
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023 14:57

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Carlos Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Asunto: Re: SOLICITUD DE AUOTORIZACION CASO YESTHER COSTA

Buenas tardes anexo video donde se aprecia las presiones de la bomba de gasolina del ALSVIN a nombre YESTHER COSTA , las misma no pasan de 15 psi siendo lo correcto entre 55 y 60 psi. Por lo que se recomienda el reemplazo de la misma.