



**SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA
(SRG)**



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
A-49AU1T		20221402-14	SILVIO GARCIA RONDON	V3794907	500000002293
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
F704X4	2021	2023-10-04	52540	CTRA VIA LA RESERVA FINCA MONTALBAN SECTOR EL CINCO, SOCOPO	RC231106MRTRC12339
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZZTXMG697453	2023-11-07	-	-	0424-5163247	2023-11-06
Concesionario	Código	Código (s) Técnico(s)	Ciudad		
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	CHIM001				
Descripción de la Falta					
DESMONTAR MOTOR PARA DIAGNOSTICAR DAÑOS INTERNOS					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
2	P20101016		M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
3	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
4	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
5	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
6	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
7	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
8	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
9	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
10	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
11	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
12	1002032RAA	8964	R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	06.00	32.00
13	1005021ANA	8986	R	CIGÜENAL DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	682.00	682.00
14	1004100ANA2	6927	R	BIELA DE MOTOR CHANGAN F70	1.00	117.00	117.00
15	1004018ANA	8643	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
16	1004060ANA	8643	R	PISTON STD CHANGAN F70	1.00	44.00	44.00
17	1011100RAA	8643	R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	64.00	64.00
18	J1005201RAA	8643	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
19	PJ201005-0101	8643	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
20	1000000RAA	8643	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
21	F1012100RAA	8497	R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.00	07.00
22	1005100RAA	8949	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	189.00	189.00
23	1300002		T	SILICON GRIS	1.00	06.69	06.69
24	1300002		T	ACEITE 10W30 SEMISINTETICO	6.00	06.31	37.86
25	1005260RAA	9010	R	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00	79.00	237.00
26	1300002		T	REFRIGERANTE	2.00	11.50	23.00
27	1300002		T	MANTENIMIENTO DE CAMARA	1.00	130.03	130.03
28	1300002		T	MANTENIMIENTO DE CAMARA			

29	1300002	T	COLOCAR BOCINA DE LEVA	1.00	39.78	39.78
				SUMATORIA TOTAL		2,592.36

SRG 500000002293

AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.
 Aceptado: *[Firma]*

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
[Firma] Gerente de Servicio
 2023-10-04
 Gerente de Administración Fecha de Registro en el Sistema

LLENAR SOLO DESPUÉS DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.
ACEPTADO Y FIRMADO: _____
FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra 600.00
 Total Repuestos 1,745.00
 Total Otros Gastos 247.36
 Sub-Total 2,592.36
 Impuesto 414.78
 Total General 3,007.14

