

SERVICIO

FACTURA Nro. 1123

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 23/10/2023

Vencimiento: 26/10/2023

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A

RIF: J-50025049-5

Carrocería: LSCBZ2T8MG697452 Placas: A46AU4T

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO YARACUY.

Teléfono: 0424-5322639
O/S 979

Asesor: VALENTINA SALAZAR

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (L)	Total (USD)
1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4	34	136.00
1000000RAA	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1	150	150.00
PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR FOR CILINDRO	1	150	150.00

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD =34,9779 según tasa del BCV al 23/10/2023 FROM Nro 0071

Subtotal Bs:	15.250,37	Subtotal \$:	436,00
Base Imponible Bs:	15.250,37	Base Imponible \$:	436,00
IVA 16.00% Bs:	2.440,06	IVA 16.00% \$:	69,76
Base Imponible IGTF Bs:	0,00	Base Imponible IGTF \$:	0,00
IGTF 3% Bs:	0,00	IGTF 3% Bs:	0,00
Total Neto Factura Bs:	17.690,43	Total Neto Factura USD	505,76

SON: QUINIENTOS CINCO USD CON 76/100 CENTIMOS

ELITE
AUTOS CA
RIF: J-50204316-0

Empresa

Cliente

Cambio establecido por el BCV de Bs/USD según Res #19-05-01 (GAC OFIC NRO 41 624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NRO*145 NRO* AUTORIZACION RG2310203R C92292

ALICUOTA SEGÚN G.O 41244 DE FECHA 26/09/2017

ELITE
AUTOS

FORMA LIBRE / N° DE CONTROL

00-0001169



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)

179
R= 116



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A48AU4T		20222904-29	ANJESA, C.A.	J-40459805-6	50000002245
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2023-10-06	56364		PCZ31020RRC92292
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T8MG697452	2023-10-23			0424-9055835	2023-10-20
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
ELITE AUTOS, CA			CHEM009		

Descripción de la Falla: Se midió compresión encontrándose el cilindro 1 - 2, el cilindro 2 - 1.8 Mpa el cilindro 3 - 1.5 Mpa y el 4 en 1.2 Mpa, siendo lo normal 2.4 Mpa. lo que deja como posible consecuencia posible desgaste en las camisas o anillos encontrados o partidos.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1000000IRAA	FACT8895	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
2	1002011RAAA	FACT 8895	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
3	PJ201005-0101	FACT 8895	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
SUMATORIA TOTAL							436.00

SRG	50000002245	ELLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		
• Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		
• Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.		
Aceptado:		
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:		
Gerente de Servicio	Gerente Repuestos	
	2023-10-06	
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema	

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Política de Garantía para tal fin.
REVISADO Y FIRMADO:
 FECHA DE REALIZADO: _____

Total Mano de Obra 00.00
 Total Repuestos 436.00
 Total Otros Gastos 00.00
 Sub-Total 436.00
 Impuesto 69.76
 Total General 505.76



RIF: J-502045100