

TRACTO AUTO MARACAY, C.A.
SERVICIO

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 21/03/2023
Hora: 11:34 am
YARITZA NOGUERA

Procedencia: Cliente

Emisión: 21/03/2023 11:33:13 Prometido: 21/03/2023 19:33:10

80

Cliente: EMIMAG, C.A. CI/RIF: J-50170829-0

Tifs.: MOV (0414) 4010507

Dirección: AV PRINCIPAL CC LA YUNTA NIVEL PLANTA BAJA LOCAL GALPON NUMERO 06 URB INDUSTRIAL LOS GUAYITOS, FUNDO LA UNION, VALENCIA, SAN DIEGO, EDO. CARABOBO, VENEZUELA.

Modelo: CS15 - CS15

Carrocería: LS5A3DSE4PD911136 Motor: N3CV511253 Año: 2023 Placa: AB976UN

Kilómetros: 202 Fecha Venta: 28/02/2023 Color: NEGRO

Asesor: YARITZA NOGUERA

Tifs. Dpto.:

Trabajo: 1

Percepción del Cliente


Diagnóstico

LE QUITARON EL GPS A LA UNIDAD YA QUE AL COLOCARSELO SE LE APAGO LA PANTALLA


Kilometraje actual: 14716 Km

05/10/23

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.



Recibido por



Aprobado por el cliente

CHANGAN AUT



TRACTO AGRO MARACAY, C.A.
HOJA DE RECEPCIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIO

Placa: _____
CLIENTE: Emmazo Nº DE O/R: _____ C.I./R.F.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELF. HAB.: _____ FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
E-MAIL: _____ TELF. CEL: _____
MODELO: CS15 FECHA VENTA: _____ AÑO: _____
KILOMETRAJE: 002 PLACAS: AB97600 COLOR: negro


Radio	S	N
Antena	S	N
Magazine	S	N
Correas	S	N
Encendedor	S	N
Cenicero	S	N
Ueaves	S	N
Control de Alarria	S	N
Manual	S	N
Retrorvisor Int.	S	N
Alfombras	S	N
Herramientas	S	N
Triángulo	S	N
Caucho Rpto.	S	N
Gato	S	N
Palanca	S	N
Tapa Gasolina	S	N
Tazas	S	N



NIVEL DE COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES

Radio no se escuchaba
no prende pantalla de Reprodctor
noce las tapas de los antenas y botella
manillas ultimas y ut de r



FALLAS DE VEHICULO

no tiene gps

no prende pantalla de Reprodctor

POR LA PRESENTE AUTORIZO LOS TRABAJOS DE REPARACION MENCIONADOS JUNTO CON LA INSTALACION DE REPUESTOS O MATERIALES NECESARIOS. ESTOY DE ACUERDO QUE LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR DEMORA ORIGINADA POR INDISPONIBILIDAD DE PIEZAS O RETRASOS DEL PROVEEDOR DE LAS MISMAS. TAMBIEN CONCEDO PERMISO AL CONCESIONARIO PARA QUE EMPLEADOS AUTORIZADOS POR EL, CONDUZCAN AL VEHICULO AQUI DESCRITO SEA POR CALLES, CARRETERAS, U OTRO LUGAR CON EL FIN DE PROBAR Y/O INSPECCIONARLO

[Signature]
FIRMA CONFORME CLIENTE

[Signature]
FIRMA ASESOR DE SERVICIO



HOJA DE DIAGNÓSTICO

		ORDEN Nº:	TÉCNICO:
		PLACA:	DPTO.:
MANO DE OBRA			PRECIO
Vehículo			
Vehículo se le realizó remplazo de reproductor por garantía			
debido a que el original estaba inoperativo (Dañado)			
Desmontar / montar tapicería frontal			
Desmontar / montar guantera			
Remplazo de reproductor			
TOTAL MANO DE OBRA			

CANT.	REPUESTO	PRECIO
1	Reproductor (Radio) CS 15	
TOTAL REPUESTO		

DIAGNÓSTICO

OBSERVACIONES: _____


TÉCNICO


JEFE DE TALLER

TIEMPO ESTIMADO REPARACIÓN: _____

TIEMPO DISPONIBILIDAD DE REPUESTO: _____

APROBACIÓN: SÍ: ____ NO: ____

FECHA APROBACIÓN: _____