





CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T5PG612037

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2022-11-24 Seats 5

RFQ 2380-

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2676

Página 1 de 1

Fecha 25/10/2023

Hora 02:48 pm

NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 25/10/2023 14:47:34 Prometido : 25/10/2023 19:00:00

Cliente : FERNANDO ANDRES GRISOLIA DI FILIPPIS Ced/Rif : V-1414684 Tifs.: MOV (0414) 3740451 ,DOM (0414) 3740451

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T5PG612037 Motor: 15-37040051 Placa: A01BE9J

Kmts.: 5008 Fecha Venta: 09/08/2023 Color: GRIS Año: 2023


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b>Paquete</b>		C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE	1,00
MO	60001	VERIFICACION PAR DE APRIETE	2,00

**Percepción del Cliente**

C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente