

SERVICIOS

FACTURA Nro.1163

Condición de Pago: CREDITO

Emisión: 07/11/2023

Vencimiento: 10/11/2023

Nombre(s) y Apellido(s) o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS CA

RIF: J-50025049-5

Carrocería LSCBBZ2T4PG606178 Placas A43DE2S

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARELA 53, PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO 5/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO YARACUY.

Teléfono: 0424-6322639

O/S: 1021

Asesor VALENTINA SALAZAR

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1700010-BU108	CAJA DE VELOCIDADES 4X4 CHANGAN F-70	1	1843,6	1.843,60
MANO DE OBRA				
P20102208	ENSAMBLE DE TRANSMISION	5	24	72,00

Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 35,2360 según tasa del BCV al 07/11/2023, PROV Nro.0071

Subtotal Bs:	67.498,08	Subtotal \$:	1.915,60
Monto Exento Bs:	0,00	Monto Exento \$:	0,00
Base Imponible Bs:	67.498,08	Base Imponible \$:	1.915,60
IVA 16,00% Bs:	10.799,69	IVA 16,00% \$:	308,50
Base Imponible IGTF Bs:	0,00	Base Imponible IGTF \$:	0,00
IGTF 3% Bs:	0,00	IGTF 3% Bs:	0,00
Total Neto Factura Bs:	78.297,77	Total Neto Factura USD	2.222,10

Son DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS USD CON 10/100 CENTIMOS

ELITE
 AUTOS CA
 RIF: J-502043160

Empresa

Cliente

Cambio establecido por el BCV de Bs/US\$ según Res # (19-05-01) (GAC OFIC NRO 41.624 02-05-2019)

RECLAMO DE GARANTIA NRO 147 REEMPLAZO DE CAJA DE CAMBIO 4X4 UNIDAD PLACA A43DE2S DE AUTORIZACION RC231106RMRC92340

ALICUOTA SEGÚN G.O 41244 DE FECHA 28/09/2017

ELITE
 AUTOS

FORMA LIBRE / N° DE CONTROL

00-0001209



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



INTERNACIONAL DE VEHICULOS

Placa	AA3DE2S	Nº Poliza	2023105-31	Nombre del Cliente	CAR RENTAL 33 ORIENTE, S.A.	Nº Cédula Identidad - RIF	J-31388447-2	Hno.	500000002290
Modelo Vehículo	2023	Año del Modelo	2023-11-03	Kilometraje	32739	Dirección	BARCELONA	Nº. De Autorización	RC231106RMPRC92340
VIN - Serial Completo	2023-11-07	Fecha de Salida	S/D	Estado		Teléfono	SINRO	Fecha Autorización	2023-11-08
Clasificación	LSCBBZT4P6G06176			Código	CHEM009	Código (s) Técnico (s)		Ciudad	S/D

Descripción de la Falla

Se procede a desmontar los componentes de la transmisión manual encontrando plato de presión, collarín y disco en perfecto estado, tanto el nivel de líja de freno dentro de los parámetros. Se procede a evaluar los componentes internos de la transmisión manual, encontrando vitruas, aceite de color oscuro con buena viscosidad, mas sin embargo la coloración de uno de los sincronizos es mas oscuro en comparación con los demás.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCION DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1700010-BU106	FACT9036	R	CAJA DE VELOCIDADES 4X4 CHANGAN F70	1.00	1,843.60	1,843.60
2	P20102208		M	ENSAMBLAJE DE TRANSMISION	3.00	24.00	72.00
SUMATORIA TOTAL							1,915.60

SRG

AUTORIZACION DEL CLIENTE

Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 Para probar este vehículo fuera del taller si fuera necesario.
 Aceptado: *[Firma]*

500000002290
 Gerente Repuestos
 2023-11-03

Garantía de Servicio
 Gte. de Admonstracion
 Fecha de Registro en el Sistema

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO

LEVAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para taller.

[Firma]
 TECNICO RESPONSABLE

Total Mano de Obra	72.00
Total Repuestos	1,843.60
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	1,915.60
Impuesto	306.50
Total General	2,222.10

ELITE
 AUTOS S.R.L. - CA
 RIF: J-502645160