

HOJA DE DIAGNOSTICO
CHONGQING CARS, C.A

ORDEN: 3718	MODELO: F-70	PLACA: A33B48W	FECHA: 23/11/23
NOMBRE DEL CLIENTE: ROMEO LEP		VIN:	

DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	codigo de rpto
<p>Camioneta A33B48W no estaba a encender en la mañana se procedio a medir compresion para verificar el motor. descubrimos en cuenta que los cilindros estaban bajos de compresion. se desmonta el motor para luego desarmarlo y verificar los danos internos al desarmar el motor pudimos observar que en los cilindros aucon desgaste en los anillos se procedio a medir los anillos para ver el desgaste de los camisas y porque su baja compresion</p> <p>medidas numeradas sin desgaste primer anillo de gas: 0,25-0,33 Segundo anillo de gas: 0,48-0,65 anillo de aceite: 0,25-0,50</p>			

MANO DE OBRA	CODIGO	HORA
* Reparacion emergencia		
* Primer anillo de gas: 0,25		
* Segundo anillo de gas: 0,30		
* Tercer anillo de aceite: 0,25		

TECNICO:	COORDINADOR DE SERVICIOS: 	GERENCIA DE SERVICIO:	JEFE DE TALLER:
----------	--	-----------------------	-----------------

HOJA DE DIAGNOSTICO

CHONGQING CARS, C.A

NUMERO:	3218	MODELO:		PLACA:	A338A8N
NOMBRE DEL CLIENTE:		VIN:	MG697411	FECHA:	9.11.23

DIAGNOSTICO	REPUESTO	CI
Ranacci		
* Juego de empuje	Empuje	
* anillos	Juego de anillos	
* Concha de Iseler	Concha de Iseler	
* Concha de bancader	Concha de bancader	
* plato centrales	Plato centrales	
* plato trasero	Plato trasero	
* camisas	Juego de camisas	
* piñon central	Pinion central	
* bombas de aceite	Bombas de aceite	
* bomba	Bomba	
* filtro de combustible	Filtro de combustible	
* refrigerante	refrigerante	
* Servicio al motor sistema de aceleracion (intercala, cuerpo de aceleracion manijeros del Cole)	Servicio	
* Servicio al motor en sus partes		
gambina		
* Inyectores	Inyectores	
* Simples carburador		
MANO DE OBRA		