

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. 91 - 3272

Página 1 de 7
Fecha: 13/11/2023
Hora: 08:50 am
KARELYS CAROLINA Y

Procedencia: Emisión: 13/11/2023 08:00:48 Prometido: 13/11/2023 16:00:43

Cliente: GEOVANNY PORTILLO URDANETA Ced/Rol: V-10988664

Tls. MOV (0412) 0687637

Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4

Fabricación: LSCBBZ2T8NG602437 Carroceria: LSCBBZ2T8NG602437 Motor: 15-35031534 Pieza: A970PBM


Kmts: 56409 Fecha Venta: 01/05/2022 Color: BLANCO Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T8NG602437

Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tls:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REVISAR UNIDAD CUESTA ENCENDER



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCENDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MULTIPUNTO	Bueno	0.00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

CHONGQING CARS, C.A.

Presupuesto Nro. 3315

Departamento : SERVICIO Emisión : 11/01/2024

Cliente : GEOVANNY PORTILLO URDANETA C/RIF : V-19988684

Dir : Av PRINCIPAL LA PAZ, SECTOR LA CONQUISTA MARACAIBO EDO ZULIA VENEZUELA. Tel : 0412 - 0887637

Modelo : KAICENE F794X4 Año : 2022 Placa : A87DP8M Fecha Venta : 01/05/2023

Ns. Fabricación : LSCBBZ2T8NG602437 Carrocería : LSCBBZ2T8NG602437 Motor : LSCBBZ2T8NG602437 Kms. : 58410

Procedencia : Cliente Modo Pago : CONT

Aprobado Anulado

Página 7 de 7


Fecha: 11/01/2024

Hora: 05:05 pm

KARELYS CAROLINA
YABANERA
GUTIERREZ

Vendedor : KARELYS CAROLINA Y

Tipo	Moto	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
Repuestos						
REP	GPL	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00	1.202,60	4.810,40
REP	GPL	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN	1,00	5.305,59	5.305,59
REP	GPL	1005108RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00	5.685,04	5.685,04
REP	GPL	1005000FAA	JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70	1,00	5.305,59	5.305,59
SubTotal Repuestos						22.106,62
Mano de Obra						
MO	GPL	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80	425,00	340,00
MO	GPL	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70	424,42	3.268,00
MO	GPL	P20101016	CIGUEÑAL	7,70	424,42	3.268,00
MO	GPL	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40	425,00	170,00
MO	GPL	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70	424,29	297,00
MO	GPL	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7,70	424,42	3.268,00
MO	GPL	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00	424,43	2.971,00
MO	GPL	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CIL	1,00	424,00	424,00
MO	GPL	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CIL	1,00	424,00	424,00
MO	GPL	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20	424,38	1.358,00
MO	GPL	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10	424,52	1.316,00
MO	GPL	P20101028	TAPA DE CAMARA DE VALVULAS	0,70	424,29	297,00
SubTotal Mano de Obra						16.977,00
T.O.T						
TOT	GPL	TAPK40	SERVICIO LAVADO A TAPA VALVULA	1,00	4.500,00	4.500,00
SubTotal T.O.T.						4.500,00
Total Cotización en impuestos						43.563,62
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 % BS						6.973,38
Total Cotización con impuestos BS:						50.537,00


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.