



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Placa | Nº Póliza | Fecha Vta | Nombre del Cliente | Nº Cédula Identidad - RIF | Nro. |
| AC210MB | | 20221201-12 | PAULA ANDREA BRITO ARBOLEDA | V-16867375-9 | 500000002382 |
| Modelo Vehículo | Año del Modelo | Fecha Creación | Kilometraje | Dirección | Nro. De Autorización |
| CS15 | 2022 | 2023-11-27 | 25383 | CARRERA 18 ENTRE CALLES 31 Y 32 BARQUISIMETO | RC231211RTMRC12423 |
| VIN - Serial Completo | Fecha de Salida | Ciudad | Estado | Teléfonos | Fecha Autorización |
| LS5A3DSE8ND910696 | 2023-12-12 | S/D | | 04149518455 | 2023-12-11 |
| Concesionario | | | Código | Código (s) Técnico (s) | Ciudad |
| INVERSIONES MULTINACIONAL C.A | | | CHIM001 | | S/D |

Descripción de la Falla

se observó que el mismo se encuentra fuera de tiempo, por lo que se recomienda chequear la cámara para verificar las válvulas y reemplazar el kit de tiempo, empaadura de tapa valvula y empaadura de la cámara.

| ÍTEM | REFERENCIA | SERIAL | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|----------------|--------|------|--------------------------------|----------|--------|---------------|
| 1 | 1007040-H01 | 9239 | R | GOMA DE VALVULA CHANGAN ALSVIN | 16.00 | 02.20 | 35.20 |
| 2 | 1007012-H01 | 9239 | R | VALVULA DE ESCAPE ALSVIN | 8.00 | 05.50 | 44.00 |
| 3 | 1021050-H04 | 9241 | R | PATIN DE CADENA ALSVIN | 1.00 | 47.30 | 47.30 |
| 4 | 1000190-H01 | 9240 | R | TENSOR DE CADENA ALSVIN | 1.00 | 102.30 | 102.30 |
| 5 | 1003040-H06-AA | 9240 | R | EMPACADURA DE CAMARA DE ALSVIN | 1.00 | 31.90 | 31.90 |
| 6 | 1021040-H01 | 9240 | R | GUIA DE CADENA ALSVIN | 1.00 | 35.20 | 35.20 |
| 7 | 1000080-H01 | 9240 | R | CADENA DE DISTRIBUCION ALSVIN | 1.00 | 114.40 | 114.40 |
| 8 | F1012010-H01 | 9318 | R | FILTRO DE ACEITE ALSVIN/ CS15 | 1.00 | 06.60 | 06.60 |
| 9 | 1300002 | | T | refrigerante | 1.00 | 11.50 | 11.50 |
| 10 | 1007014-H01 | 9239 | R | VALVULA ADMISION ALSVIN | 2.00 | 04.40 | 08.80 |
| 11 | 1003064-H03 | 9239 | R | EMPACADURA TAPA VALVULA ALSVIN | 1.00 | 06.60 | 06.60 |
| 12 | CH27 | | M | CAMBIAR EL ACEITE MOTOR | 0.40 | 24.00 | 09.60 |
| 13 | CH31 | | M | CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR | 0.70 | 24.00 | 16.80 |
| 14 | CS1501058 | | M | MONTAJE DE LA CADENA DE TIEMPO | 9.80 | 24.00 | 235.20 |
| 15 | 1300002 | | T | MANTENIMIENTO DE CAMARA | 1.00 | 160.00 | 160.00 |
| 16 | 1300002 | | T | ACEITE 530 | 4.00 | 09.19 | 36.76 |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | 902.16 |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: | 500000002382 | LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: | Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General |
| FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gte. de Administración | | Gerente Repuestos 2023-11-27 Fecha de Registro en el Sistema | 261.60 432.30 208.26 902.16 144.35 1,046.51 |

**INVERSIONES
MULTINACIONAL, C.A.**
RIF.: J-500437005
SERVICIO