

Caso Motor Cliente Juan Vargas

Unidad Referida (Alexander Molina)

Modelo: Kaicene F70 4x4 año 2021

VIN: LSCBBZ2T4MG612476

Unidad ingresa al taller con 98901 Kms y el cliente manifiesta que presenta golpe en el motor, se procede a realizar diagnóstico y evidentemente se percibe un ruido golpe en motor cuando esta encendido (Ver Video Adjunto)

Se Procede a desmontar el motor y se evidencia que a esta unidad se le había reparado el motor por taller externo y el cual fue armado de manera incorrecta se observa lo siguiente:

- Bielas 2 y 3 instaladas de manera incorrecta (Intercambiadas de Posición)
- Biela Nº 2 Sufrió recalentamiento
- Cigüeñal tiene el puño nro 3 rayado y concha de biela rayada
- Bomba de aceite y vacío Con desgaste

Para la reparación de este Motor se Necesita

- Cigüeñal
- Conjunto trasero de Cojinete
- Ensamblés central de bancada
- Juego de conchas de Biela
- Juego de Conchas de Bancada
- 1 Biela
- Juego de Camisas
- Juego de Anillos
- Juego de Empaques
- Sellos de Cobre
- Bomba de Aceite
- Bomba de Vacío
- Pistones

Cabe destacar que esta unidad tiene varios saltos en sus mantenimientos (Ver Historial Emitido Por Changan Barquisimeto)

Se Solicita estudio del Caso para efectos de Cortesía

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A

martes, 21 de noviembre de 2023

HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

16:20:56

Desde el: 01/11/2019

Página 1 de 1

Hasta el: 21/11/2023

Serial Unidad LSCBBZ2T4MG612476 Cliente TECNOMOTRIZ CASTRO, C.A
 Modelo KAICENE F70 4X4 Placas A09A00R Color GRIS

Ord Rep 0000002957 Factura 0000002792 Fecha 31/03/2022 Mecánico TECNICO NO ASIGNADO Kms 62.203

Repuestos

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
SHELL SAE15W40.	ACEITE SAE 15W40 SHELL RIMULA R4 CI4/E7/D	6.00	165.49	113.22	52.27
FIL ACE WIN20004	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR KAICENE F70 M	1.00	36.80	12.75	24.05
FIL GAS TRAMPA A	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA MAF	1.00	424.41	318.74	105.67
CH.1207200ANA.F7	VALVULA EGR CHANGAN F70	1.00	1,475.28	1,131.17	345.11
CH.1014200ANA.F7	VALVULA PCV CHANGAN F70	1.00	414.17	314.37	99.80
CH.24579.F70	FILTRO DE A/C CHANGAN F70	1.00	106.74	78.17	28.57
FIL GAS WIX33647	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PARA F70	1.00	62.55	43.86	18.69
Total Repuestos		12.00	2,686.45	2,012.28	674.17

Operaciones de Taller

Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
006	SERVICIO SCANNER	4.84	144.67	0.00	144.67
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	2.50	64.03	0.00	64.03
545	INSPECCION TECNICA POR KM	2.00	53.62	0.00	53.62
549	SERVICIO TRAMPA DE AGUA	5.00	149.45	0.00	149.45
007	DESMONTAR / MONTAR INYECTORES	4.00	119.56	0.00	119.56
036	REEMPLAZO DE FILTRO DE A/A	1.00	29.89	0.00	29.89
8005	REEMPLAZO VALVULA PCV	2.00	59.78	0.00	59.78
8007	REEMPLAZO VALVULA EGR / MANT CATALIZADO	20.00	597.80	0.00	597.80
Total Operaciones de Taller		41.34	1,218.79	0.00	1,218.79

Total Orden de Reparacion 0000002957 3,905.24 2,012.28 1,892.96

TOTAL GENERAL ORDENES DEL SERIAL 3,905.24 2,012.28 1,892.96


Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 (G) Año: 2021

Placa: A09A00R Carrocería: LSCBBZ2T4MG612476

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4195	OK	17/10/2023	27/10/2023	98.900	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.:	UNIDAD LLEGO EN GRUA , CLIENTE MANIFIESTA ESCUCHO UN SONIDO COMO EL MOTOR COMO SI ESTUVIERA UN GOLPE DE BIELA, LA APAGA Y SE LE QUITA SIN EMBARGO AL SEGUIR RODANDO SIGUE SONANDO				Correc.:	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70	1,00	Cliente		
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F	1,00	Cliente		
REP	AC-000056	FORRO DE PALANCA F70	1,00	Cliente		
MO	01	INSPECCION TECNICA	1,00	Cliente		CRISTIAN FLORES
MO	04	LIMPIEZA/DESMONTAR Y MONTAR TANQUE GASOIL I	5,00	Cliente		CRISTIAN FLORES
MO	041	REEMPLAZO DE FORRO DE PALANCA F70	0,80	Cliente		CRISTIAN FLORES
MO	0156	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 10LTS	0,50	Cliente		OFICINA MEC.
MECANICA	2827	OK	11/04/2023	17/04/2023	73.507	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.:	ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR DEL MODELO KAICENE F70-B0-23-2022				Correc.:	
MO	CH56	COLOCACION DE ESCANER PARA ACTUALIZACION C	0,70	Garantía Planta		VICTOR JOSE GIMENEZ RAMIREZ
MO	600001	MEDIR LA PRESION DE COMPRESION DEL MOTOR (C	1,50	Garantía Planta		HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	P20101168	DESMONTAR Y MONTAR EGR (CAMPAÑA)	1,50	Garantía Planta		HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	P20101201	DESMONTAR. PERFORAR. Y MONTAR FILTRO DE PAI	1,50	Garantía Planta		HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MECANICA	2815	OK	11/04/2023	18/04/2023	73.507	MONICA GUTIERREZ
Requer.:	EVALUAR UNIDAD PARA ACTUALIZACION DE SOFTWARE / CLIENTE PRESENTA LUZ DE MOTOR ENCENDID				Correc.:	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70	1,00	Cliente		
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F	1,00	Cliente		
REP	1101105-BU01	PLATO DE SUCCION DE COMBUSTIBLE CHANGAN F7	1,00	Cliente		
MO	04	LIMPIEZA/DESMONTAR Y MONTAR TANQUE GASOIL I	9,00	Cliente		HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	1,00	Cliente		OFICINA MEC.
TOT	T_O_T	EMPACADURA DE VALVULA EGR	1,00	Cliente		
MECANICA	990	OK	05/09/2022	15/09/2022	70.962	MONICA GUTIERREZ
Requer.:	CLIENTE REQUIERE REVISAR LA UNIDAD YA QUE LA VA A VENDER, SOLICITAR MEDIR COMPRESION Y REALIZAR UNA REVISION COMPLETA , PRESENTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA				Correc.:	
MO	01	INSPECCION TECNICA	2,00	Cliente		CRISTIAN FLORES





HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LSCBBZ2T4MG612476

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg Seats: 5


Manufacturing date: 2020-08-26





33200715103





1051

10

DWD

B

1005252PAA















50260M



135










2007090161









100305093A



005159100









100 AUGUSTA



E026



1003050FNA * 22231



1003050FNA 22231