



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB230WR		20222609-26	EL TUNAL CA	J-30024477-6	500000002379
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-12-01	30054	QUIBOR, CASERIO FINAL DE AV CEMENTERIO VIA MORON.	DC231206RMRC72415
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE3PD910267	2023-12-07	-		0253-4911001	2023-12-06
Concesionario	Código		Código (s) Técnico (s)		Ciudad
KAISHI MOTORS CA	CHKS007				-
Descripción de la Falla					
Regulador y pila de combustible pobre no regula adecuadamente, se recomienda sustitución de conjunto aforador y mantenimiento de todo el sistema. Sustitución aprobada por el Sr Richard Camejo a Carlos Cabrera (martes 28-11)					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1106100-AB01		R	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS15	1.00	119.90	119.90
2	CS1502102		M	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	0.60	24.00	14.40
SUMATORIA TOTAL							134.30

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gerente de Repuestos 2023-12-01 _____ Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema	500000002379	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 14.40 Total Repuestos 119.90 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 134.30 Impuesto 21.49 Total General 155.79
--	--------------	---	--