

dis

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9
ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. S1 - 3428

Página 1 de 1
Fecha: 05/12/2023
Hora : 03:07 pm
KARELYS CAROLINA Y/

Procedencia : Emisión : 05/12/2023 14:35:49 Prometido : 05/12/2023 22:35:44

Cliente : PDVSA PETROLEO, S.A Ced/Rif : J-00123072-6

Tifs.: MOV (0212) 7084111

Modelo : F704X4 - KAICENE F704X4

Carrocería: LSCBBZ2T7NG602414 Motor: 15-30031235 Placa: A59DE6S


Kmts.: 42327 Fecha Venta: 10/10/2022 Color: BLANCO Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T7NG602414

Asesor : KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

UNIDAD LLEGO EN GRUA NO ENCIENDE



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

B - ROTO

R - RAYADO

X - GOLPEADO

BATERIA

Kroboree
Asesor de Servicio o Garantía

Karelys
Aprobado por el cliente
13.041, A2

CHONGQING CARS, C.A.

Presupuesto Nro. 3475

Departamento : SERVICIO Emisión : 30/01/2024

Cliente : PDVSA PETROLEO, S.A CI/Rif : J-00123072-6

Dir. : AV LIBERTADOR CON CALLE EL EMPALME, EDIF PDVSA, TORRE ESTE PISO PH,OFC.PH, URB LA CAMPIÑA.MIRANDA.EDO CARACAS.VENEZ

Modelo : KAICENE F704X4 Año : 2022 Placa : A59DE6S Fecha Venta : 10/10/2022

No. Fabricación : Carrocería : LSCBBZ2T7NG602414 Motor : LSCBBZ2T7NG602414 Kms. : 42327

Procedencia : Cliente Modo Pago : CONT

Vendedor : KARELYS CAROLINA YA

Página 1 de 2


Fecha: 30/01/2024


Hora : 10:30 am

KARELYS CAROLINA
YABANERA
GUTIERREZ

Aprobado Anulado

Tipo	Modo	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
Repuestos						
REP	GPL	01257	SILICON GRIS	1,00	87,82	87,82
REP	GPL	1000000RAA	JGO DE EMPAQUE COMPLETO CHANGAN F70	1,00	1.340,72	1.340,72
REP	GPL	WL1030HD	ACEITE WOLF VITALTECH 10W30 HD SEMISINTETIC	7,00	216,25	1.513,75
REP	GPL	1005250RAA	EMSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70	3,00	566,32	1.698,96
REP	GPL	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1,00	207,42	207,42
REP	GPL	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00	260,04	1.040,16
REP	GPL	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00	34,67	277,36
REP	GPL	1011100RAA	BOMBA ACEITE CHANGAN F70	1,00	462,30	462,30
REP	GPL	PJ201005-0101	JGO ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN	1,00	949,75	949,75
REP	GPL	1005013RAA	ENGRANAJE BOMBA ACEITE Y VACIO F70	1,00	204,46	204,46
REP	GPL	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUENAL F70	1,00	525,75	525,75
REP	GPL	J1005201RAA	JGO CONCHAS BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHA	1,00	437,38	437,38
SubTotal Repuestos :						8.745,83
Mano de Obra						
MO	GPL	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70	426,23	3.282,00
MO	GPL	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80	426,25	341,00
MO	GPL	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILI	1,00	426,00	426,00
MO	GPL	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20	426,25	1.364,00
MO	GPL	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7,70	426,23	3.282,00
MO	GPL	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10	426,13	1.321,00
MO	GPL	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00	426,29	2.984,00
MO	GPL	P20101038	TAPA DE CAMARA DE VALVULAS	0,70	425,71	298,00
MO	GPL	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40	427,50	171,00
MO	GPL	P20101016	CIGÜEÑAL	7,70	426,23	3.282,00
MO	GPL	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70	425,71	298,00
SubTotal Mano de Obra :						17.049,00


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente
13.841.177

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.