



Inversiones MULTINACIONAL

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005  
Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y Avenida Venezuela, Local NRO. 5/N, Zona Este Barquisimeto, Lara, Zona Postal 3001  
+58 (424) 532.1072  
inversionesmultinacional@gmail.com

Nº

FORMA LIBRE

SERVICIOS

Condición de Pago: Crédito

FACTURA Nro. 000009299

Emisión: 26/01/2024

Vencimiento: 25/02/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUY, ZIP 3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto			
MO	Mano de Obra	1.00	238.38	238.38
		1.00	693.48	693.48
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 36.1186 según la tasa del BCV al 26-01-2024, PROV Nro. 0071				
	Subtotal USD:	25.80	Subtotal BS:	931.86
	Monto Exento USD:	0.00	Monto Exento BS:	0.00
	Base Imponible IVA (16.00%) USD:	25.80	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	931.86
	IVA 16.00% USD:	4.13	IVA 16.00% BS:	149.10
	Total Neto Factura USD:	29.93	Total Neto Factura BS:	1,080.96
	Base Imponible IGTF (3%) USD:	0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
	IGTF 3% USD:	0.00	IGTF 3% BS:	0.00
	Monto Total a Pagar USD:	29.93	Monto Total a Pagar BS:	1,080.96

Son: UN MIL OCHENTA BS CON 96/100 CENTIMOS

RG 2470, REEMPLAZO DE MOTOR LIMPIA PARABRISA.

RECIBIDO  
Fecha: 26/01/2024

Empresa

Cliente

Nº DE CONTROL

00 - 0000099



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)

MD

Placa	AB226WR		N° Póliza			Nombre del Cliente	JOSE ARGAHIN PARRAGA MEZA		N° Cédula Identidad - RIF	v9624665	
Modelo Vehículo	CS15		Año del Modelo	2023		Kilometraje	11125		Dirección	CALLE 06 CASA NRO 08 URB RUEZGA SUR SECTOR 06 BARQUISIMETO	
VIN - Serial Completo	LS5A3DSE3PD910317		Fecha Creación	2023-12-11		Estado			Teléfonos	0414-5504080	
Concesionario	INVERSIONES MULTINACIONAL C.A		Fecha de Salida	2024-01-25		Código	CHIM001		Código (s) Técnico (s)	2024-01-25	
Descripción de la Falla	MOTOR DEL SUBE VIDRIO DEFECTUOSO CON CIRCUITO INTERNO (SE QUEDA PEGADO) REEMPLAZAR MOTOR DEL ELEVEA VIDRIO										

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B311075-1300-AE		R	REGULADOR VENTANA DR DR. IZQUIERDA CS15	1.00	62.70	62.70
2	CS1503088		M	CONJUNTO DEL LEVANTACRISTALES DE LA PUERTA DELANTERA (IZQUIERDA)	0.60	24.00	14.40
						<b>SUMATORIA TOTAL</b>	<b>77.10</b>

**SRG**  
**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**  
 • Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
 • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.  
 Aceptado: FIRMA AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:  
 Gerente de Servicio 2023-12-11  
 Gerente de Registro en el Sistema 2023-12-11  
 Fecha de Registro en el Sistema

**LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**  
**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.  
**ACEPTADO Y FIRMADO:**  
 FECHA DE SALIDA: \_\_\_\_\_

Total Mano de Obra 14.40  
 Total Repuestos 62.70  
 Total Otros Gastos 00.00  
 Sub-Total 77.10  
 Impuesto 12.34  
 Total General 89.44

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
RIF: J-500437665

RECIBIDO  
Fecha: 26/01/2024