

CHONGQING CARS, C.A.

Presupuesto Nro. 3514

Departamento : SERVICIO Emisión : 22/02/2024

Cliente : ZULAI GISELA RODRIGUEZ REVEROL CI/Rif : V-7819641

Dir. : AV 15 FUERZAS ARMADAS CASA 10-16 MANZANA 10 TIPO F NRO URB OASIS I VILLAS SECTOR SANTA ROSA TIERRA ZULIA,VENEZUELA. Ti

Modelo : AUTOMATICA DUAL 7 VELOC Año : 2023 Placa : AD952BF Fecha Venta : 26/09/2023

No. Fabricación : Carrocería : LS4ASE2E1PA293594 Motor : LS4ASE2E1PA293594 Kms. : 2405

Procedencia : Cliente Modo Pago : CONT

Vendedor : SULEYKA DEL CARMEN

Página 1 de 1


Fecha: 22/02/2024


Hora : 03:15 pm

SULEYKA DEL
CARMEN MORALES
PAZ

Aprobado Anulado

Tipo	Modo	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
Repuestos						
REP	GPL	S201064-0102-AA	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS55	1,00	3.099,36	3.099,36
SubTotal Repuestos :						3.099,36
Mano de Obra						
MO	GPL	CS5501132	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIE	1,60	427,50	684,00
SubTotal Mano de Obra :						684,00
Total Cotización sin impuestos :						3.783,36
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16,00 % BS :						605,34
Total Cotización con impuestos BS.:						4.388,70


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A
DEPARTAMENTO DE SERVICIO
RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 3664

FECHA= 08/12/2023

HOJA DE DIAGNOSTICO

KM. 2402	MODELO: CS55 Plus	PLACA AD952BF
NOMBRE DEL CLIENTE: Zulay Rodriguez	NOMBRE TECNICO: [Signature] ALBERT TORO	

DIAGNOSTICO

REPUESTO

CANT.

Vehiculo se le realiza diagnostico electronico
no presenta codigos de problemas
(Nota)

Se recomienda desmontar tanque de combustible
para realizar prueba al flotador (medidor de combustible)
asi tener un diagnostico del problema que presenta
el vehiculo

NOTA = SE DESMONTA Y MONTOR
TANQUE DE COMBUSTIBLE Y
SE REALIZO SERVICIO
AL FLOTADOR SE
A MENIDA COMPLETAR EL
TANQUE

NOTA Se le recomienda sustrir de Gasolin
y Probar como quedo funcionando

Alberto Toro

CARGO

FIRMA

FECHA Y HORA