



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



RECLUTAMIENTO DE ESPECIALISTAS

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A03BE5J		20231707-17	FIRST INTERNATIONAL TRANSPORT, C.A.	J-30553379-2	500000002397
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
HUNTER-4X4	2023	2023-12-13	12596	CALLE PUERTO CABELLO CRUCE CON CALLE SALOM, CC LAS VALENTINAS PISO 1 NIVEL 2 OF 01-06,01-07 ZONA CASCO COLONIAL	DC231218RMRCT2439
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T5PG612054	2023-12-18			0414-2495404	2023-12-18
Concesionario	Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad		
KAISHI MOTORS CA	CHKS007				

Descripción de la Falla

UNIDAD PRESENTA DTC DE MAXIMA PRESION DE COMBUSTIBLE, SE CHEQUEAN FILTROS Y SENSOR DE PRESION DE RIEL CON RESULTADO OK, SE PROCEDE A PROBAR SELENOIDE DE BOMBA DE INYECCION PRESENTANDO MAL ESTADO. SE REQUIERE REEMPLAZO DEL MISMO.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	07821-20119		R	SELENOIDE BOMBA DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70	1.00	52.80	52.80
2	P20101127		M	RESORTE REGULADOR	0.20	24.00	04.80
SUMATORIA TOTAL							57.60

SRG	500000002397	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN	Total Mano de Obra	04.80
AUTORIZACION DEL CLIENTE:		CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO	Total Repuestos	52.80
* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.		Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.	Total Otros Gastos	00.00
* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.		ACEPTADO Y FIRMADO:	Sub-Total	57.60
Aceptado:	<i>[Firma]</i>	_____	Impuesto	09.22
	<i>[Firma]</i>	FECHA DE SALIDA: _____	Total General	66.82
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:	Gerente Repuestos			
<i>[Firma]</i>	2023-12-13			
Gte. de Administración	Fecha de Registro en el Sistema			

