

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2023

Placa: AC264DL Carrocería: LS5A2ASE5PD913849

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3058	OK	15/05/2023	15/05/2023	5.500	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						Correc.:
MO	0021	CONSUMIBLES			0,25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			2,50	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ S
MECANICA	2447	OK	22/02/2023	14/03/2023	1.236	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022						Correc.:
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA			0,40	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA			0,30	Garantía Planta GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MECANICA	2441	OK	22/02/2023	22/02/2023	1.236	MONICA GUTIERREZ
Requer.: INSPECCION DE 1000 KM/ VALIDAR SI TIENE CALIBRACION DE BUJIAS						Correc.:
MO	508	INSPECCION 1000 KM			1,00	Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MO	0021	CONSUMIBLES			0,25	Cliente OFICINA MEC.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2023

Placa: AC264DL Carrocería: LS5A2ASE5PD913849

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4597	OK	12/12/2023		12.574	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VIDRIO LADO CHOFER SUBE MUY LENTO, Y AVACES SE QUEDA PEGADO / EN OPORTUNIDADES PASA SUICHE Y PISA FRENO PARA ENCENDER Y VEHICULO NO ENCIENDE Y PALANCA SE QUEDA COMO NEUTRALIZADA NO HACE NADA						Correc.: 0,00
MECANICA	4494	OK	28/11/2023	28/11/2023	12.192	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						Correc.:
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA			1,00	Cliente
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C ALSVIN			1,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0,67	Cliente ROGER ANGULO
MO	99	REEMP. FILTRO DE AIRE			0,30	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	0013	AJUSTE DE BANDAS			0,75	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	0021	CONSUMIBLES			0,25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			0,98	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MECANICA	3831	OK	30/08/2023	31/08/2023	7.162	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA FALLA SE APAGA Y NO DESPLAZA ESTA QUEDADO Y CORCOVEA.						Correc.:
REP	1104100-H06	RIEL DE COMBUSTIBLE ALSVIN			1,00	Garantía Planta
MO	0155	REEMPLAZO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE AL			0,80	Garantía Planta FREDDY CASTILLO
MECANICA	3772	OK	23/08/2023	30/08/2023	7.162	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO PRESENTA FALLA SE APAGA Y NO DESPLAZA ESTA QUEDADO Y CORCOVEA						Correc.:
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA			1,00	Cliente
REP	B3707010-H01	BUJÍA ALSVIN / CS15			4,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4,00	Cliente
REP	FL-ETL-000001	ETANOL RACING			1,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0,67	Cliente ROGER ANGULO
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			2,50	Cliente FREDDY CASTILLO
MO	0021	CONSUMIBLES			0,25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			0,98	Cliente FREDDY CASTILLO
MO	0161	ENTON MENOR LIMP C/A Y BUJIAS, LIMPIEZA INY, FIL			4,00	Cliente FREDDY CASTILLO
TOT	LIMPIEZA DE INY T.O.T LIMPIEZA DE INYECTORES			1,00	Cliente	
MECANICA	3058	OK	15/05/2023	15/05/2023	5.500	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						Correc.:
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA			1,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4,00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1,00	Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF