

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB465UR		20221312-13	JAVIER CORONEL VEITA	V17739927	500000002439
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-12-15	6364	CTRA SALIDA HACIA TUCUPIDO CASA NRO 25 URB VILLAS SHALOM VALLE DE LA PASCUA	DC240112MRRC72473
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSEXP911254	2024-01-15	-		4142363015	2024-01-12
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla

REGULADOR DE PRESION EN AFORADOR NO MANTIENE EL PRE-CARGADO, SE RECOMIENDA LA SUSTITUCION DEL AFIRADOR (CONJUNTO BOMBA DE GASOLINA) LIMPIEZA DE INYECTORES Y BUJIAS

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1502102		M	CONJUNTO DE SOPORTE Y BOMBA DE COMBUSTIBLE	0.60	24.00	14.40
2	1106100-AB01		R	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS15	1.00	119.90	119.90
SUMATORIA TOTAL							134.30

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: _____ Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos 2023-12-15 _____ Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema	500000002439	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 14.40 Total Repuestos 119.90 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 134.30 Impuesto 21.49 Total General 155.79
---	--------------	---	--

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-500000002439
 Servicios Al Cliente