

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Carrocería: LS5A3DSE6ND910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2347	OK	09/02/2023	09/02/2023	13,879	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CLIENTE MANIFIESTA QUE TIENE LUZ DE NEUMATICOS ENCENDIDAS, CALIBRACION DE BUJIAS						
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15		2.50	Cliente	CRISTIAN FLORES

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Carrocería: LS5A3DSE6ND910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3937	OK	12/09/2023	12/09/2023	40,502	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA LE CAMBIARON BUJIAS EN SERVICIO ANTERIOR, PRESENTA COMO UN GOLPE EN LA CAJA ESPORADICAMENTE , EN SUBIDAS SE QUEDA A MAS DE 130 SE SIENTE FORZADA						
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			0.98	Cliente GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MECANICA	644	OK	30/06/2023	30/06/2023	33,234	YOLIMAR MOGOLLON
Requer.: POR SOLICITUD DEL CLIENTE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FITRO, INPECCION TECNICA POR KM, REEMPLAZO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR Y FILTRO DE A/C						
REP	AC5W30	ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SINTETICO			4.00	Cliente
REP	109190-BE01	FILTRO DE AIRE MOTOR CS15			1.00	Cliente
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
REP	8119030-B101	FILTRO AIRE A/C CHANGAN CS15			1.00	Cliente
REP	1012010-H01-AA	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
MO	P01	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MO	0054	REEMPLAZO FILTRO A/C Y AIRE DEL MOTOR			0.50	Cliente NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MO	00105	CAMBIO DE ACEITE Y FITRO			1.50	Cliente NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MECANICA	115	OK	11/05/2023	15/05/2023	26,635	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: LIMPIAR TANQUE, CAMBIAR FILTRO MODULO DE GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE ,SOPLAR TUBERIA SENTIDO MOTOR-TANQUE						
REP	INT-000025	PREFILTRO (MALLA)			1.00	Cliente
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			5.00	Cliente JOSE DANIEL CASTAÑEDA
MO	086	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CS15			0.50	Cliente JOSE DANIEL CASTAÑEDA
MO	089	SOPLAR TUBERIA DEL MOTOR AL TANQUE CS15			1.00	Cliente JOSE DANIEL CASTAÑEDA
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente
MECANICA	2348	OK	09/02/2023	21/03/2023	13,879	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022						
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA			0.40	Garantía Planta CRISTIAN FLORES
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA			0.30	Garantía Planta CRISTIAN FLORES
MECANICA	2347	OK	09/02/2023	09/02/2023	13,879	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CLIENTE MANIFIESTA QUE TIENE LUZ DE NEUMATICOS ENCENDIDAS, CALIBRACION DE BUJIAS						
REP	1900	FILTRO DE ACEITE ALSVIN			1.00	Cliente
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Carrocería: LS5A3DSE6ND910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4614	OK	14/12/2023		54,731	MONICA GUTIERREZ
Requer.: VEHICULO LLEGO EN GRUA, CLIENTE MANIFIESTA EN LA MAÑANA LE COSTO MUCHO PARA ENCENDER , AL ENCEDER LE PRENDIO LUZ DE MOTOR, EN CARRETERA LA DEJO ACCIDENTADA NO LE QUISO ENCENDER , LA CAJA SE QUEDO EN PARE Y NO AVANZA NADA, ESTA PELADA LA GUAYA DE LA CAJA DE VELOCIDADES						
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
REP	B3707010-H01	BUJÍA ALSVIN / CS15			4.00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0.67	Cliente ROGER ANGULO
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			2.50	Cliente EDWAR MONEDERO
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			0.98	Cliente EDWAR MONEDERO
MO	0160	ENTON MAYOR LIMP C/A, BUJIAS, LIMPIEZA INY, FILT			4.00	Cliente EDWAR MONEDERO
MECANICA	4412	OK	16/11/2023	16/11/2023	48,803	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CONTINUACION ORDEN 4323 PILA DE GASOLINA						
REP	WLB502S	PILA DE BOMBA COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
MECANICA	4323	OK	03/11/2023	10/11/2023	48,803	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA QUE SE ESTACIONO 10 MINUTOS Y NO ENCENDIO MAS, TIENE LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Y NEUMATICOS, CUANDO ARRANCA , LUEGO AL HACER EL CAMBIO SIENDE COMO QUE DESLIZA LA CAJA, Y ESTA MAS LENTA DE LO NORMAL AL ARRANCAR						
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
REP	FL-ETL-000001	ETANOL RACING			1.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0.67	Cliente ROGER ANGULO
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			2.50	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ S
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN / CS15			0.98	Cliente HERNAN ALEXANDER SUAREZ S
TOT	TOT CONECTOR I CONECTOR DE BOMBA				1.00	Cliente
MECANICA	4075	OK	29/09/2023	29/09/2023	40,502	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CONTINUACION ORDEN 3937						
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente
MECANICA	3937	OK	12/09/2023	12/09/2023	40,502	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA LE CAMBIARON BUJIAS EN SERVICIO ANTERIOR, PRESENTA COMO UN GOLPE EN LA CAJA ESPORADICAMENTE , EN SUBIDAS SE QUEDA A MAS DE 130 SE SIENDE FORZADA						
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0.67	Cliente ROGER ANGULO