

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4 Año: 2023

Placa: A32BK1F Carrocería: LSCBBZ2T5PG728371

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	4650	OK	19/12/2023		4.360	GABRIELA CAMPOS
Requer.: CLIENTE COMUNICA QUE LE ENCIENDE LUZ EN TABLERO DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS						Correc.: 0,00
MECANICA	4639	OK	19/12/2023		4.360	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, VIBRACION EN DIRRECCION Y JALA A LA DERECHA, ENCIENDE LUZ EN TABLERO DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS, CUANDO SE ACTIVA EL COMPRESOR SE SIENDE GOLPE FUERTE						Correc.:
REP	F3000415		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	FL-ACE-000019		ACEITE 10W30 SEMI SINTETIICO WOLF		6,00	Cliente
MECANICA	4471	OK	24/11/2023	28/11/2023	1.030	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA SIENDE QUE EL VOLANTE TIENE UNA VIBRACION DESPUES DE 100 KM. Y EL COMPRESOR TIENE UNA VIBRACION AL ENCENDER LUEGO DE UN RATO						Correc.:
TOT	TOTMONTAJE/BA MONTAJE Y BALANCEO				1,00	Garantía Planta
MECANICA	4466	OK	24/11/2023	24/11/2023	1.030	MONICA GUTIERREZ
Requer.: INSPECCION 1000 KM / CLIENTE MANIFIESTA SIENDE QUE EL VOLANTE TIENE UNA VIBRACION DESPUES DE 100 /Y EL COMPRESOR TIENE UNA VIBRACION AL ENCENDER LUEGO DE UN RATO						Correc.:
MO	508		INSPECCION 1000 KM		1,00	Cliente CARLOS JAVIER JIMENEZ
MO	0021		CONSUMIBLES		0,25	Cliente OFICINA MEC.