

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T4PG612045

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2022-12-03

Seats 5





ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2873

Página 1 de 1
Fecha: 21/12/2023

Hora : 09:16 am

NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 21/12/2023 09:16:16 Prometido : 21/12/2023 19:00:00

Cliente : PEDRO LUIS SUESCUN QUINTANA Ced/Rif : V-29694003

Tifs.: MOV (0412) 1650694

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T4PG612045 Motor: 15-37051430 Placa: A02BE6J

Kmts.: 12949 Fecha Venta: 03/08/2023 Color: GRIS Año: 2023


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Paquete</u>			
MO	60001	C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE	1,00
		VERIFICACION PAR DE APRIETE	2,00

Percepción del Cliente

C0003 - VERIFICACION PAR DE APRIETE



TECNICO:

Duqhan Aseucio

Asesor de Servicio o Garantía

Firma manuscrita del asesor de servicio o garantía.

Aprobado por el cliente

Firma manuscrita del cliente.

FIRMA:
