



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AC273FL

MERIDA

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LS5A2ASE5PD914094

Trademark Changan

Model SC7152AA5

Engine Model JL473QF Net power 71kW

Piston displacement 1480mL

Total mass 1470kg

Manufacture date 2022-06-06 Seats 5




0.0


x1000r/min

TRIP

138.6 km








TRUPER MUT-105
APO
2.565
AUTO POWER OFF
CT/HOLD/F*
F
20M 20mF OFF hFE Hz
2M 200K 200m 20
200m 200 750 1000
A= V=
TRUE RMS
mA COM IN
MAX 500mA FUSED
MAX 1000V 750V

4CYL
5CYL
6CYL
8CYL
DUTY



TRUPER MUT-105
APO
2.367
V

AUTO POWER OFF
SELECT/HOLD/Hz
F
20M 20mF OFF hFE Hz DUTY
200K 200m 200 750 1000 V~
mA COM IN
MAX 500mA FUSED
MAX 1000V 750V~



ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1

Fecha: 28/12/2023

Hora: 02:58 pm

NUMA ANTONIO BOSCA

Orden de Servicio Nro. S1 - 2555

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 28/12/2023 14:57:12

Prometido : 28/12/2023 19:00:00

Cliente : JUAN CARLOS VERGARA SANTANA Ced/Rif : V-19404501

Tífs.: MOV (0414) 7155281 ,DOM (0414) 7155281

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE5PD914094 Motor: N3CT515331 Placa: AC273FL

Kmts.: 150 Fecha Venta: 21/09/2023 Color: BLANCO Año: 2023


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tífs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	XU22EPR-U	BUJIAS ALSVIN / CS15	4,00
Mano de Obra			
MO	CS1501090	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIAS	0,40
MO	CS1501094	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO	0,30

Percepción del Cliente

VEHICULO NO AVANZA PIERDE FUERZA



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

TECNICO: Wilmer RODRIGUES

FIRMA: _____