

Turbo timer

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

J-50043700-5

SERVICIOS

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4948

Procedencia :

Emisión : 31/01/2024 10:10:14 Prometido : 31/01/2024 18:10:11

Cliente : FRANCISCO JOSE SOTO AGUILAR Ced/Rif : V-4658103

Tifs.: MOV (0414) 3506323

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T0PG727502 Carrocería: LSCBBZ2T0PG727502 Motor: 15-37040089 Placa: A05BE3J

Kmts.: 19078 Fecha Venta: 23/06/2023 Color: VERDE Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T0PG727502

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

CLIENTE INDICA LUZ DE 4X4 ENCENDIDA, NO APLICA 4X4

Reemplazo del motor del transfer.

Inspección técnica

Jose C.

★ LSCBBZ2T0PG727502 ★



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00
MAGACINT	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: CLIENTE INDICA LUZ DE 4X4 ENCENDIDA, NO APLICA 4X4

Wilgosdelina
 Asesor de Servicio o Garantía

[Signature]
 Aprobado por el cliente